



Renault Megane BOSE Edition

EZ 01/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 88.596km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane BOSE Edition [DE - Kb5 1.2 TCe 115 EU6, BOSE Edition ENERGY, (Facelift 2) 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VF1KZ0Z0H53839993	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.596km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	104
Kotflügel vorne links	178 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	144	Türe hinten rechts	106
Seitenteil hinten links	164 	Seitenteil hinten rechts	109
Motorhaube	158	Heckklappe	115
Dach	107		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Kofferraum lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Modellpflege (2)
• Modularitäts-Paket	• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE
• Navigationssystem Carminat TomTom	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System BOSE	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)