



Volkswagen Passat Exclusive BlueMotion 4Motion

EZ 10/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 323.210km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Exclusive BlueMotion 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT EU5, Exclusive, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZFE060377	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 323.210km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Kerben,
Kratzer,
Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben,
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Kerben, Rost,
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben,
Ungleichmäßig
abgefahren

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Andere: Laut Einlieferer: Lager für Hinterachsgetriebe gebrochen, Hinterachsgetriebe ölfeucht;;

Sonstige technische Mängel

Parksystem ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;Kugelkopf der Anhängerkupplung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Hinterachse stark rostig;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet Volkswagen Individual / Exclusive
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fernentriegelung Heckklappe
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn mit Abdeckung
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Innenausstattung: Leder Nappa Soft
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Leseleuchten vorn und hinten
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Seitenschutzleisten Chrom
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Auto-Hold-Funktion
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN





Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäcksicherungsnetz	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Metallic-Lackierung
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Seitenairbag hinten	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)




Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)