

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


							Umsatzsteuer		\$25a					
							ja		nein					
Fahrzeugdaten	Hersteller			Typ			Modell							
	Audi			Q5 55 TFSI e quattro S line			55 2.0 TFSI e quattro EU6d, S line (.							
	VIN			Aufbau			Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel			
	WAUZZZFY0N2067401			Sport-Utility-Vehicle			5		Hybr.B/E ext. aufl.		0588/BYK			
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)		Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU	
	03.05.2022		1		129.979 km		195 kW		4		1984		04/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse			CO ₂ -Emission (g/km)				
	0,00 %		0,00 %		14,4		A+++			43 (NEFZ)				
Ehemalige Nutzung							Raucherfahrzeug		letzter KD am		Letzter KD (km)			
keine Angabe							k. A.		k. A.		k. A.			
Farbe				Lackierung			Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)			
Daytonagrau Perleffekt				Andere			k. A.		k. A.		k. A.			
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung											
keine Angabe														
Polster			Polsterfarbe			Getriebe			Schadstoffk.					
Mikrofaser Dinamica Fr..			schwarz-schwarz-felsg..			Getriebe 7-Gang - Dop..			Euro6d					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein							

Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				Akustischer Fußgängerschutz, Außen sound (..				Allradkupplung		
	Anti-Blockier-System (ABS)				Antriebsart: Allradantrieb				Audi connect (Notruf- und Assistance-System)		
	Audi Drive Select				Dachkantenspoiler S-line				Dachreling schwarz		
	e-tron Aufladesystem				Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..				Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)		
	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..				Frontscheibe Akustikglas				Fußmatten Velours		
	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)				Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..				Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		
	Getränkehalter				Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..				Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)		
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz				Karosserie: 4-türig				Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen		
	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..				Kopf-Airbag-System (Sideguard)				Kraftstofftank: 54 Ltr.		
	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)				Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)				Ladekabel mit Schukostecker		
	Ladekantenschutz (Edelstahl)				Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..				Luftzusatzheizung elektrisch		
	Modellpflege				Multifunktionskamera				Nichtraucher-Paket		
	Otto-Partikelfilter (OPF)				Parkbremse elektro-mechanisch				Radioempfang digital (DAB)		
	Radstand 2819 mm				Reifen-Reparaturkit				Reifenkontroll-Anzeige		
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..				Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d				Seitenairbag vorn		
	Servolenkung elektro-mechanisch				Sportsitze vorn				Standard-Fahrwerk		
	Start/Stop-Anlage				Stoßfänger Sport-Design (S-line)				Tagfahrlicht LED		
Universal-Schnittstelle Bluetooth				Wegfahrsperre (elektronisch)							
Sonderausstattung:											
Ablage- und Gepäckraum-Paket				Anhängerkupplung Vorbereitung				Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Par..			
Assistenz-Paket Tour				Audi connect (Internetbasierende Dienste)				Audi Smartphone Interface			
Außenspiegel schwarz				Business-Paket				Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..			
Head-up-Display				Innenausstattung: Interieurelemente in Kunst..				Interieur-Paket S line			
Kindersicherheits-Paket				Kombiinstrument digital (virtual cockpit)				Komfort-Standklimatisierung			
Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)				Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar				LM-Felgen 8x20 (5-Arm, Cutter-Design, Anthr..			
Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Li..				Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung				Optik-Paket schwarz plus			
Perleffekt-Lackierung				Seitenairbag hinten				Sitz vorn links elektr. verstellbar			
Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz /..				Sound-System Bang & Olufsen				Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..			
Wandhalterung Ladefunktion (e-tron)											
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenshöhe		
	nein		nein		nein		nein		€		
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1										
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	169 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	255/45 R20 101V	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/45 R20 101V	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen		k. A.
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Optischer Zustand

	Außenspiegel links verschrammt Frontscheibe Klemmleiste rechts zerkratzt (U) Nachweis für Nachlackierung Motorhaube fehlt Sommerreifen ummontieren Tür vorn links eingedellt
--	---

Technischer Zustand

Isofix Abdeckung Rückbank links innen und außen Fehlteil - Rücksitzlehne mitte Bezug gerissen - Unfallschaden hinten siehe Kalkulation -

Fehlteile und Dienstleistungen


--

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten links (DEKRA)



Zubehör Ladeequipment (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Bordwerkzeug (DEKRA)



Zubehör (DEKRA)



2.Radsatz ohne Felgen (DEKRA)



Isofix Abdeckung links Fehlteil (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Rücksitzlehne mitte Bezug gerissen (DEKRA)



Rücksitzlehne mitte Bezug gerissen (DEKRA)



Frontscheibe Klemmleiste rechts zerkratzt (DEKRA)


Diagonale vorn (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Außenspiegel links verschrammt (DEKRA)



Stoßfängerverkleidung hinten bleibend plastisch verformt (DEKRA)



Stoßfängerverkleidung hinten bleibend plastisch verformt (DEKRA)



Tür vorn links eingedellt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Stoßfängerverkleidung links verschrammt (DEKRA)



Stoßfängerverkleidung links verschrammt (DEKRA)




Stoßfängerverkleidung links verschrammt (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)



Bordmappe und zwei Fahrzeugschlüssel (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Service in Kürze Fällig (DEKRA)



Fahrgestellnummer (DEKRA)





Motorraum (DEKRA)



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder

