



Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stopp

EZ 10/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 274.818km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZGP037374	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 274.818km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 185.500km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablageetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Ausstattung Highline	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Chrom-Paket 2	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	• Dachreling silber
• Doppeltonhorn	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
• Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernentriegelung Heckklappe
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, dunkelrot
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten verchromt
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Fondbedienung Klimaanlage
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Perleffekt-Lackierung	• R-Line Sport-Paket
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Spiegel-Paket
• Sprachsteuerungs-System	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Sport-Fahrwerk	• Progressivlenkung
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)