



Volkswagen Touran Highline BMT

EZ 04/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 445.249km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Highline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZCW088146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 445.249km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 284.349km	Letzter Service am 04/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	460 
Kotflügel vorne links	100 	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	120 	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	210 	Heckklappe	120 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach klemmt zeitweise

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Black

• Innenausstattung: Stoff / Alcantara	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitz vorn links
• Sitze: Sportsitz vorn rechts	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera	• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse AUX-IN
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Spiegel-Paket 2
• Tagfahrlicht LED	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Service-Meilenzettel

Durchgeführte Service: ☒ Ölwechsel ☐ Wasserpumpe ☐ Licht ☐ Bremsen ☐ Scheibenwischer ☐ etc.

Geplante Service: ☐ Ölwechsel ☐ Wasserpumpe ☐ Licht ☐ Bremsen ☐ Scheibenwischer ☐ etc.

Brandstättenschein: ☐ (Bitte mit Motor versenden)

Datum: 3.8.16

km-Stand: 270816

Reparaturkosten: ☐ (Bitte mit Motor versenden)

Reparaturgehalt: ☐ (Bitte mit Motor versenden)

Kundenwunsch: ☐ (Bitte mit Motor versenden)

Michaelis
Kraftfahrzeuge
Abstreifenbetriebe

Landwehrdamm 57
27432 Bremerhaven-Hafenort
Telefon (04761) 80 35
Fax (04761) 80 35
Mail: info@online.de

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)