



Volkswagen Golf Allstar BMT

EZ 08/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 88.862km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Allstar BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZHW044064	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.862km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.083km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium brushed	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Kühlergrill verchromt
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Rußpartikelfilter
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn



Sonderausstattung

• Licht- und Sicht-Paket 1	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.08.2016	0603	BKN005169	2	1	81/3200	195
M1	AC		4255	4357	1790	1799
WVWZZZAUZHWO44064	1		1437	1491	1321	-
VOLKSWAGEN, VW			-	80		-
AU			99	1020	1820	
GACACXBXO			1010	860		-
FM5FMSA4051N7MMON1VL61VR2			1010	860		-
GOLF			71	2375	71	
VOLKSWAGEN-VW			1500	660	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombilimousine			195/65 R15 91H			
715/2007*136/2014W			SCHWARZ	9		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0623*20			
Diesel			24.05.2016	K	GD268042	
0002	36W0	1598				
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+65 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 81						
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3370KG*BIS 81 ST						
EIG.:3670*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.						
STADI.SYST.F.ANH.DETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN						
-VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*						

DEKRA
Nächste HU
17.08.2025

DEKRA
Nächste HU
17.08.2025

Nur für Internetbasierte Zulassungverfahren teiligen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

J85FMTM6

Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrag

Zulassung
Die Angaben in diesen Stempel sind den gesetzlichen Bestimmungen und den Zulassungsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland zu entnehmen. Bei Veränderung des Fahrzeuges und/oder bei Änderung der Zulassungsinformationen ist die Zulassungsinformation neu zu beantragen. Die Zulassungsinformation muss den Angaben und den Vorschriften entsprechen und ist vom Zulassungsinhaber zu unterschreiben.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2	Marken
3	Typ/Variante/Fahrzeug
4	Handelsbezeichnung(en)
5	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
6	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
7	Im Zulassungsinformationssystem zu übertragende Gesamtmasse
8	Massen des im Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg
9	Gültigkeitsdauer
10	Datum dieser Zulassung
11	Fahrzeugkategorie
12	Nummer
13	Art der Zulassung
14	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
15	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
16	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
17	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
18	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
19	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
20	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
21	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
22	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
23	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
24	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
25	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
26	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
27	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
28	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
29	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
30	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
31	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
32	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
33	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
34	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
35	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
36	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
37	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
38	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
39	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
40	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
41	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
42	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
43	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
44	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
45	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
46	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
47	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
48	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
49	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)