



## Ford Connect Kombi lang Trend

EZ 04/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 126.776km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Connect Kombi lang Trend [DE - Kb5 1.5 EcoBlue EU6d, 240 (L2) Trend S/S, (Facelift)<br>2021 - 2024] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WF07XXWPG7NS04121                                                                                                       | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>126.776km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                               | Leistung<br>101 PS (74 KW)                | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.499 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                                   | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                                 | Sitze<br>5                                                                                                                     | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>04/2022                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                | CO2-Emissionen<br>114g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>4.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 90                       |
| Kotflügel vorne links   | 90                       | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 90                       | Türe hinten rechts       | 90                       |
| Seitenteil hinten links | 90                       | Seitenteil hinten rechts | 80                       |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 90                       |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- 3. Bremsleuchte
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 60 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Erhöhte Nutzlast
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe verglast
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie/Aufbau: Kombi

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Kindersicherung elektrisch                    | • Klimaanlage                             |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn                     | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links      |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar   | • Leseleuchte vorn                        |
| • Modellpflege                                  | • Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC             | • Radstand 3062 mm                        |
| • Rußpartikelfilter                             | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d    |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schaltpunktanzeige                      |
| • Schiebetüren beidseitig                       | • Seitenairbag vorn                       |
| • Servolenkung elektrisch                       | • Sitz-Paket 45                           |
| • Start/Stop-Anlage                             | • Starter-Paket                           |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                         | • Tagfahrlicht                            |
| • USB-Anschluss                                 | • Verglasung getönt                       |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn          | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung   |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor                 |                                           |



## Sonderausstattung

- |                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss                                                             | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)                                             |
| • Anhängerkupplung (Kugelpfanne abnehmbar)                                     | • Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink                                            |
| • Audio-Paket 9                                                                | • Audiobedienung am Lenkrad                                                           |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                                         | • Bluetooth-Schnittstelle                                                             |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion |
| • Farbdisplay (6 Zoll)                                                         | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                                    |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                      | • Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum                                                   |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                            | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                   |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht                                | • Parkpilotsystem hinten                                                              |
| • Parkpilotsystem hinten                                                       | • Parkpilotsystem vorn und hinten                                                     |
| • Radioempfang digital (DAB)                                                   | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)                                                 |
| • Rückfahrkamera                                                               | • Scheibenwischer mit Regensensor                                                     |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                              | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung                                               |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor                                  | • Schmutzfänger hinten                                                                |
| • Schmutzfänger vorn                                                           | • Sonderlackierung Metallic                                                           |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle                                  | • USB-Anschluss                                                                       |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)                                | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten                                              |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos











|                                                                |      |           |                      |      |           |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------|-----------|-------|-----|
| 29.04.22                                                       | 8566 | BUU008022 | 2                    | 01   | 73        | 74000 | 169 |
| N1                                                             | BB   |           | 4825-4935            |      | 1835-1845 |       |     |
| WF07XXWP67NS04121                                              | 7    |           | 1854-1854            |      | 1743-1838 |       |     |
| FORD                                                           |      |           | -                    | 75   | -         |       |     |
| PU2                                                            |      |           | 171                  | 2445 | 2445      |       |     |
| Z26A1HMX                                                       |      |           | 1270                 | 1315 | -         |       |     |
| F5CCBSAADA1DW                                                  |      |           | 1270                 | 1315 | -         |       |     |
| -                                                              |      |           | 69                   | 3000 | 73        |       |     |
| Transit Connect                                                |      |           | 1350                 | 750  | 5         | -     |     |
| FORD (D)                                                       |      |           | 215/55               | R16  | 97V       |       |     |
| Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t                                          |      |           | 215/55               | R16  | 97V       |       |     |
| Van                                                            |      |           | -                    |      |           |       |     |
| 715/2007*2018/1832AR                                           |      |           |                      |      | -/-       |       |     |
| EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III                                     |      |           | N2e1*2007/46*0272*27 |      |           |       |     |
| Diesel                                                         |      |           | 09.07.21             | K    | 6K798190  |       |     |
| 0002                                                           | 36AR | 1499      |                      |      |           |       |     |
| *www. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination :3500* |      |           |                      |      |           |       |     |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)