



Audi Q5

EZ 02/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 44.003km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 35 2.0 TDI EU6d-T, quattro basis, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZFY2L2048815	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 205g/km (WLTP) 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	90
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|--|
| • Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2819 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Uni-Lackierung | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Glanz-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen) |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Rückfahrkamera |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Abbiege- und Allwetterlicht |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











95.02.2020

10.12.2020

BUROKRAT
KFE-ZULASSUNGEN
ORZEF BREMEN
T.A.A.

F 7367802

KLST
F
33CT881
SU7AKYC002W1Y16A0FAK1Y
BT
X001
0001
MAU237Y3L2C4S015
BT
FZ-2-PAYG-BAT-S-8 Bat.
Kombi/limousine
SCHWARZ
1968
120 / 3000
28207 BREMEN
15.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
15.08.2019

STAND IN 11 WURDE AUSGEFÜHRT FÜR DIE STRUKTURELLE ERFASSUNG DES FZ
AUF GRUND ABG 7 DER DATEN (FZ-KT)

0.15.2019.15



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag, Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)