



Ford Kuga Titanium

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 93.645km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Titanium [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Titanium 4x4 Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMahK28586	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.645km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kerben

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Kühlergrill silber
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 134 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkbremse elektrisch |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Seitenairbag vorn | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Design-Paket |
| • Easy-Driver-Paket 2 | • Fahrassistenten-System: Active City Stop |
| • Family-Paket | • KeyFree-Paket |
| • Lackierung Iridium Schwarz Mica | • Panoramadach (Glas) |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Winter-Paket | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • 6 Lautsprecher | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • AUX-IN-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Dachreling (Aluminium) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fahrassistenten-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Parkpilotsystem hinten |

• Frontscheibe heizbar	• Kindersicherung elektrisch
• Steckdose 230V	• KeyFree-System
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.11.2017	6566	B1100014X	2	2	13476000	1/200
M1	AF		4524-4625		1835-1855	
WFOAXXWFMHMH28586		9	1877-1780		1896-1898	
FORD				100		
LM2			173	2200	2200	
M9MD4AX			1200	1150		
5CEB2B00Q1F			1200	1150		
			77	3750	12	
Kuga			1850	750	5	
FORD (D)			235/45 R19 99 V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45 R19 99 V			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2016/646W			Schwarz		9	
EURO6;W;PI/GI; M, N1 1			e13*2001/116*0109*46			
Benzin			30.08.2017	K	GE769323	
0001	36W	1498				
F.1/F.2: +100 KG B. ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*						

Berichts-Nr. P077636013641
vom 29.04.2026, 17:22
zu Berichts-Nr. P077636013334
HU-Prüfaff, QCTaleV 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

nächste HU fällig April 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

13) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

14) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2028.

Hinweis:

- Betriebsbrennswirkung gemäß Papkt 8 Nr. 1 der EU-Brennenrichtlinie ohne Beanstandung
- Achskörper 2. Achse angerostet
- Schalldämpfer mitte und hinten stark angerostet / leicht undicht



Zugriff auf den digitalen
Untersuchungsbericht beim
Kraftfahrt-Bundesamt:
DOB Such-10: HVR2YH1IGXA

(9) DEKKA
Ihr Prufingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Christian Oesch
Striegel und Partner AG

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Menzwerke		Betriebsbereiche		Feststellbereiche		DEKRA	DEKRA	DEKRA	DEKRA	DEKRA
11.	ze.	11.	ze.							
dan	dan	dan	dan							
1.Acnse	345	352				DEKRA	DEKRA	DEKRA	DEKRA	
2.Acnse	240	245	302	273						
Abrechnung	z = 53,31		z = 26,14			DEKRA	DEKRA	DEKRA	DEKRA	DEKRA
Systemdaten Stand: 4.28.13-6										
Quittung Nr. 7763660000012507										
Das Rafting- und Tugboot										
Datei Nr. 0188										



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)