



Audi Q5

EZ 02/2010 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 119.016km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2008 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R5AA065701	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.016km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	160 	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	400 
Motorhaube	220 	Heckklappe	160 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2807 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYSTGRAU



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Design-Paket: Stoff Havanna | • Faltrad 6,5x18 (Notrad) mit Kompressor |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, samtbraun / braun naturell erweitert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Voll-Lackierung |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Havanna |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.02.2010	0588	AIW000125	021	02	0155/04300	222
MIG	AC		04629	04743	1898	1934
WAUZZZ8R5AA065701	7		1643	1663		001830
AUDI				00080		
SR			0197	002365		002365
XCDNCQ1			01180	01310		
QD7B5017R0R707M3			01180	01310		
			074	03800		073
AUDI Q5			02000	0750		005
AUDI			235/55 R19 101W			
GELANDEFAHRS. BEF.			235/55 R19 101W			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*602/2008F			LILA/VIOLETT		4	
EURO5: F:PI/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0473*03			
HERNIN			22.07.2009			DT062698
0001	3580	01984				
F.17F.2:2445 U. 7.2/8.2:1390 H. ANHANGEBETRIEB*O.1:2400						
BIS 8* STEIG.*F2 IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER ANH. M.						
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM						
.3.AEND.VO.Z.9.AUSH.VO.Z.SIVO*WW.AHK LT.BGTG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)