



smart EQ fortwo coupe

EZ 03/2023 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 16.085km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller smart	Typ/Verkaufsbezeichnung EQ fortwo coupe		
Kategorie Kleinwagen	FIN W1A4533911K491262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 16.085km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 56 PS (41 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *
147 km	17,6 kWh	0,4 h	6,0 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten seitlich Weiß
• Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)	• Bordcomputer
• Cool & Audio-Paket	• Design- und Ausstattungslinie passion
• Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie	• Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe für Elektrofahrzeug
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 3-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kombiinstrument mit Monochrom-Display	• Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
• Kühlermaske schwarz, genarbt	• Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
• Modellbezeichnung geändert	• Modellpflege
• Radioempfang digital (DAB)	• Regen-/Lichtsensoren
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Tagfahrlicht LED	• Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)

- | | |
|---|--|
| • Verzurrsen Koffer-/Laderaum | • Voldach |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre | • Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige |
| • Audiosystem Smart | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle |
| • Kombiinstrument mit Farbdisplay | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: Plus | • Fußmatten Velours |
| • Ladekabel-Paket | • Schnellladevorrichtung |
| • Winter-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Laderaumabdeckung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz | • Handschuhfach abschließbar |
| • Reifen-Reparaturkit (Kompressor) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen |
| • Sitzheizung | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)