



Land Rover Discovery SE SD4

EZ 06/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 155.840km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery SE SD4 [DE - SUV5 2.0 SD4 EU6d-T, SE Start/Stopp, 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALRA2BN8L2419921	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 136.372km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 233g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Motor fest;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Laut Verkäufer: Motor fest

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;Aufgrund schwacher Batterie Schiebedach nicht prüfbar.Anhängerkupplung schwenkt nicht aus.Elektrische Heckklappe öffnet nicht von selber.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• 10 Lautsprecher	• 2. Handschuhfach
• Ablagefach 3.Sitzreihe	• Ambiente-Beleuchtung
• Brillenfach im Dachhimmel	• Dach Wagenfarbe
• Dachhimmel Nimbus	• Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster
• Einstiegsbeleuchtung	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• InControl Apps	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black Strata
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kühlergrill Atlas / Brunel Finish	• Laderaumabdeckung
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
• Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT	• Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2923 mm	• Reifen-Reparaturkit

• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schriftzug in Brunel
• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Memoryfunktion	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Rücksitz geteilt	• Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt)
• Bluetooth-Schnittstelle	• Bordcomputer
• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)	• Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Mittel-Differentialsperre
• Notbrems-Warnblinkautomatik	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag	• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
• Start/Stop-Anlage	• Traktionskontrolle
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Tagfahrlicht	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
• Servolenkung elektrisch	• Terrain-Response-System 4



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-Paket	• Heckklappe innen elektr. betätigt
• Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)	• Ionisator zur Luftreinigung
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitz-Paket 2
• Sitz-Paket 7-Sitzer	• Sitzausstattung: 7-Sitzer
• Teppich-Fußmatten Premium	• Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Memoryfunktion	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Frontscheibe heizbar	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

• Metallic-Lackierung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebedach (Glas) vorn elektr. und hinten fest, mit elektr. Sonnenschutz	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn und hinten	• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Luftfederung elektronisch geregelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.06.2020	1590	AFLO0092 3
MIG		
SALRA2BN8L2419921	AC	
LAND ROVER	2	
LR		
S5CE2L		
A7ICE		
DISCOVERY		
JAGUAR LAND ROVER (GB)		
GELANDEFZ. PERS. BEF.		
KOMBILIMOUSINE		
715/2007*2018/1832DG		
EURO6;WLTP;DG;PI/CI/ M, N1 I		
DIESEL		
0002	36DG	01999
NW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.06.2020*		

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)