



Nissan Juke Hybrid N-Connecta

EZ 03/2024 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 15.825km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Juke Hybrid N-Connecta [DE - SUV5 1.6 Hybrid EU6d, N-Connecta, 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFCAF16U1322080	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 15.825km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 94 PS (69 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 13.207km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2024	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	245 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	545 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	315 
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Lenkung steht schief;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung Parksensord

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abdeckkappen Außenspiegel Schwarz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsengriff
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 69 kW Hybrid
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte LED
• One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2636 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Schließ-/Startsystem intelligent key
• Service-System: Nissan Connect Services	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sportsitze vorn (Monoform-Design)
• Sprachbediensystem Spracherkennung	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Türgriffe innen verchromt	• Türverkleidung Kunstleder
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Radioempfang digital (DAB)
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Bluetooth-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle	• Infotainment mit Touchscreen
• Farbdisplay (8 Zoll)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad	• Hybrid 105 kW (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW)
• Original Fahrzeug Farbe: GREY	



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Winter-Paket
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.03.2024	2228	ABP00010 X	2	1	69/5000	186
M1	AF		4210-		1800-	
SJNFCAF16U1322080	X		1593-		1400-	
NISSAN			112	75	1810	
F16			970	900		
B			970	900		
B08			58	1200	66	
			750	500	5	
NISSAN JUKE			215/60R17 83R			
NISSAN AUTOMOTIVE (F)			215/60R17 53R			
Fz.z.Pers.bef.5.8 Spl						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6:WLTP:AP:PIC; M: N11						
Hybr.Benzin/E						
C008		1598				
P.3 U.P.2: MAX.NENNLEISTUNG ELEKTROMOTOREN 51KW, 30-MIN-LEI						
STUNG 24KW						

27.03.2024

Kreis Lippe
Der Landrat
FG Straßenverkehr
32754 Detmold
In Auftrag
M. H.

691

NISSAN JUKE
NISSAN AUTOMOTIVE (F)
SUNFCAF16U1322080
M1
Fz.z.Pers.bef.5.8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP:AP:PIC; M: N11
Hybr.Benzin/E
C008

11767

06790
F1A8B04

NISSAN CENTER (GmbH) UHN
32754 Detmold

27.03.2024

NISSAN JUKE

NISSAN AUTOMOTIVE (F)

SUNFCAF16U1322080

M1

Fz.z.Pers.bef.5.8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2018/1832AP

EURO6:WLTP:AP:PIC; M: N11

Hybr.Benzin/E

C008

P.3 U.P.2: MAX.NENNLEISTUNG ELEKTROMOTOREN 51KW, 30-MIN-LEI

STUNG 24KW

1598

20.12.2022

K: HB568691

27.03.2024

NISSAN JUKE

NISSAN AUTOMOTIVE (F)

SUNFCAF16U1322080

M1

Fz.z.Pers.bef.5.8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2018/1832AP

EURO6:WLTP:AP:PIC; M: N11

Hybr.Benzin/E

C008

P.3 U.P.2: MAX.NENNLEISTUNG ELEKTROMOTOREN 51KW, 30-MIN-LEI

STUNG 24KW

1598

20.12.2022

K: HB568691

27.03.2024

NISSAN JUKE

NISSAN AUTOMOTIVE (F)

SUNFCAF16U1322080

M1

Fz.z.Pers.bef.5.8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2018/1832AP

EURO6:WLTP:AP:PIC; M: N11

Hybr.Benzin/E

C008

P.3 U.P.2: MAX.NENNLEISTUNG ELEKTROMOTOREN 51KW, 30-MIN-LEI

STUNG 24KW

1598

20.12.2022

K: HB568691

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Fehlt



Fahrtür (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)