CarOnSale

BMW 530 d xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



03/2023	209.599km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive M Sport [DE - Kb5 530 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive M Sport, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31AJ000CJ82020	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 209.599km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 196.681km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (WLTP) 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	40 µm ⚠	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	30 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	40 µm ⚠	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm ⚠
Motorhaube	30 µm ⚠	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Service-System: Concierge Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Aktive Motorhaube
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- Chrome-Line Exterieur
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhombicle / Alcantara
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Bordcomputer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Service-System: Remote Services
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Armauflage vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Alarmanlage
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED

- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Luftfederung Hinterachse
- Servolenkung Servotronic
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Sonderausstattung

- Ambient Air-Paket
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Display-Key
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente
- Innovations-Paket
- Instrumententafel lederbezogen
- Lenkrad heizbar
- M Multifunktionssitze vorn
- Parkassistent-Paket
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer Laserlicht
- Sound-System Harman-Kardon
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dachreling schwarz
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn + hinten
- Head-up-Display
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera
- Standheizung
- Adaptive Drive Fahrwerk
- Winterfreude-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA31AJ000CJ82020

CarOnSale

CarOnSale

BMW Laser



harman/kardon













CarOnSale


OSTSEE
Rückfahrassistent
Kamerabild
Einstellungen


Service Historie
OSTSEE
OK Service:
Am 07.07.2026, bei 196681 km
Service Partner: BMW 35232
OK Service:
Am 20.05.2026, bei 188370 km
Service Partner: BMW 35232
OK Service:
Am 06.12.2025, bei 162823 km
Service Partner: BMW 35232
OK Service:
OK Motoröl
Verspätet: 2200 km
OK Fahrzeug-Check
Verspätet: 2200 km
OK Mikrofilter
Verspätet: 2200 km
OK Luftfilterreinsatz
Verspätet: 2200 km
OK Kraftstofffilter




Landkreis Ludwigslust-Parchim
Der Landrat
FD 32 Bürgerservice



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)