



Volkswagen Golf Highline

EZ 12/2010 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 270.406km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Highline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZBP095717	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 270.406km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 255.598km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(9 mm)	(9 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne	• Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Antennen-Diversity
• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Handbremshebelgriff Leder	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
• Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebedach elektrisch (Glas)
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Eichengestaltungsgesetz TGL 9

1. Teil
2. Teil
3. Teil
4. Teil
5. Teil
6. Teil
7. Teil
8. Teil
9. Teil
10. Teil
11. Teil
12. Teil
13. Teil
14. Teil
15. Teil
16. Teil
17. Teil
18. Teil
19. Teil
20. Teil
21. Teil
22. Teil
23. Teil
24. Teil
25. Teil
26. Teil
27. Teil
28. Teil
29. Teil
30. Teil
31. Teil
32. Teil
33. Teil
34. Teil
35. Teil
36. Teil
37. Teil
38. Teil
39. Teil
40. Teil
41. Teil
42. Teil
43. Teil
44. Teil
45. Teil
46. Teil
47. Teil
48. Teil
49. Teil
50. Teil
51. Teil
52. Teil
53. Teil
54. Teil
55. Teil
56. Teil
57. Teil
58. Teil
59. Teil
60. Teil
61. Teil
62. Teil
63. Teil
64. Teil
65. Teil
66. Teil
67. Teil
68. Teil
69. Teil
70. Teil
71. Teil
72. Teil
73. Teil
74. Teil
75. Teil
76. Teil
77. Teil
78. Teil
79. Teil
80. Teil
81. Teil
82. Teil
83. Teil
84. Teil
85. Teil
86. Teil
87. Teil
88. Teil
89. Teil
90. Teil
91. Teil
92. Teil
93. Teil
94. Teil
95. Teil
96. Teil
97. Teil
98. Teil
99. Teil
100. Teil

BRUNNEN
100 LAMPAE
200 LAMPAE
300 LAMPAE
400 LAMPAE
500 LAMPAE
600 LAMPAE
700 LAMPAE
800 LAMPAE
900 LAMPAE
1000 LAMPAE
1100 LAMPAE
1200 LAMPAE
1300 LAMPAE
1400 LAMPAE
1500 LAMPAE
1600 LAMPAE
1700 LAMPAE
1800 LAMPAE
1900 LAMPAE
2000 LAMPAE
2100 LAMPAE
2200 LAMPAE
2300 LAMPAE
2400 LAMPAE
2500 LAMPAE
2600 LAMPAE
2700 LAMPAE
2800 LAMPAE
2900 LAMPAE
3000 LAMPAE
3100 LAMPAE
3200 LAMPAE
3300 LAMPAE
3400 LAMPAE
3500 LAMPAE
3600 LAMPAE
3700 LAMPAE
3800 LAMPAE
3900 LAMPAE
4000 LAMPAE
4100 LAMPAE
4200 LAMPAE
4300 LAMPAE
4400 LAMPAE
4500 LAMPAE
4600 LAMPAE
4700 LAMPAE
4800 LAMPAE
4900 LAMPAE
5000 LAMPAE
5100 LAMPAE
5200 LAMPAE
5300 LAMPAE
5400 LAMPAE
5500 LAMPAE
5600 LAMPAE
5700 LAMPAE
5800 LAMPAE
5900 LAMPAE
6000 LAMPAE
6100 LAMPAE
6200 LAMPAE
6300 LAMPAE
6400 LAMPAE
6500 LAMPAE
6600 LAMPAE
6700 LAMPAE
6800 LAMPAE
6900 LAMPAE
7000 LAMPAE
7100 LAMPAE
7200 LAMPAE
7300 LAMPAE
7400 LAMPAE
7500 LAMPAE
7600 LAMPAE
7700 LAMPAE
7800 LAMPAE
7900 LAMPAE
8000 LAMPAE
8100 LAMPAE
8200 LAMPAE
8300 LAMPAE
8400 LAMPAE
8500 LAMPAE
8600 LAMPAE
8700 LAMPAE
8800 LAMPAE
8900 LAMPAE
9000 LAMPAE
9100 LAMPAE
9200 LAMPAE
9300 LAMPAE
9400 LAMPAE
9500 LAMPAE
9600 LAMPAE
9700 LAMPAE
9800 LAMPAE
9900 LAMPAE
10000 LAMPAE

VOLKSWAGEN AG
10.12.2010
F. 1010

(7) an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.	-4,7,1b (GM) Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig Funktion
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2027.	Hinweise: -Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

(9) DEKRA
Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Nils Peerenboom
Königsplatz 11, 42699 Solingen

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Die Abgasuntersuchung wurde von der
anerkannten Werkstatt mit der Kontrolli-Nr.
NW-5-05-0740-63 am 10.12.2025 durchgeführt
und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN

[illegible][illegible]

VW		VOLKSWAGEN		gg - Übereinstimmungsbeseitigung	
Vollständige Fahrzeug		Vollständige Fahrzeug		Vollständige Fahrzeug	
VZE Kennzeichen / Kraftstoff / Stromverbrauch		Kraftstoffverbrauch (l/100km) über je 100km		Der Hersteller (z. B. VW)	
Stromtrieb	000 l/100km	7,5	7,5	Ausgangssituation, dass das unten beschriebene Fahrzeug	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	1. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	2. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	3. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	4. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	5. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	6. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	7. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	8. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	9. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	10. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	11. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	12. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	13. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	14. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	15. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	16. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	17. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	18. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	19. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	20. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	21. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	22. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	23. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	24. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	25. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	26. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	27. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	28. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	29. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	30. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	31. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	32. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	33. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	34. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	35. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	36. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	37. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	38. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	39. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	40. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	41. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	42. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	43. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	44. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	45. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	46. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	47. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	48. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	49. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	50. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	51. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	52. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	53. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	54. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	55. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	56. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	57. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	58. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	59. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	60. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	61. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	62. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	63. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	64. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	65. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	66. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	67. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	68. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	69. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	70. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	71. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	72. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	73. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	74. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	75. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	76. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	77. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	78. Fahrzeugtyp	
Stromverbrauch	174	7,5	7,5	7	

[illegible]

Fahrzeugdaten

1		WUHZZZ1KZBP095717 CAUD
2	5K1.405	
3	5K1405 GOLF 1.4 HIGHL 118KW	
4	MPK L05Q XT TSI D7F CAUD	
5	XOR B0A C00 G1C H6L J1D 04L	
6	- 1AS 1G3 2F0 1NL SR0 6SL TFO	
7	0BD 3U1 0G1 8AY 8DU 8ZH	
8	1KD 12A 3FE 607 7TG	
9	0Y1 4UP 4X3 4RS 4K3 NOR 5HJ	
10	8RH 2JD E0A 0AD 0BD 2UA 267	
11	1JR L07 0YE	

10.01.91

Fahrzeugdaten

Modell: _____
 antisches Kennzeichen: _____
 Fahrzeug-Identifikationsnummer: _____
 Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferung: _____
 befreundeter Volkswagen Partner: _____

Service-Berater: Jürgen
 Telefon: 100

Empfangsbestätigung von Dokumenten und
 Dem Fahrzeug lagen bei:
 Bordbuch inkl. Serviceplan
 Erstschlüssel
 Zweitschlüssel
 Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft

Ort: Wasser Datum: _____
 Unterschrift des Fahrzeughalters: _____

Abb. 1 Fahrzeugentferner

Legende zu Abb. 1:

- ① Fahrzeug-Identifikationsnummer
- ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- ③ Motorventiltrieb, Getriebeaktenbuchstabe

Datum der Auslieferung: 29.12.10

Auto Weltmann

GmbH & Co. KG
 42699 Solingen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)