



Audi A4 Avant

EZ 06/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 139.762km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, quattro S line Sportpaket, (Facelift) 2011 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K1FA079539	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.762km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.660km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(9 mm)	(6 mm)
	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Kerben, Kratzer und Korrosion			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	270 	Heckklappe	190 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: S line
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht

• Wegfahrsperre (elektronisch)

• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung

• Audi Drive Select

• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar

• Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung

• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

• Heckleuchten LED

• Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

• Licht-Paket

• Metallic-Lackierung

• Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect

• Radioempfang digital (DAB)

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

• Sitzheizung vorn

• Sprachsteuerungs-System

• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

• Assistenz-Paket

• Audi music interface

• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

• Glanz-Paket

• Infotainment-Paket

• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen

• Licht- und Regensensor

• Make-up-Spiegel beleuchtet

• Mittelarmlehne vorn

• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus

• Scheibenwaschdüsen heizbar

• Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

• Sound-System DSP / Audi Sound-System

• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Analysengerät (siehe Anhäng.).
 Die nächste HU ist fällig im Juni 2020.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugswerte:

Bremslebensdauer:	Kraft (kN)		Reaktion		Anhaltzeit (N)	
	1. Achse	2. Achse	1. Achse	2. Achse	1. Achse	2. Achse
1. Achse: 100	100	100	100	100	100	100
2. Achse: 90	90	90	90	90	90	90

Feststellbremsleistung:

Abbremsung: 13 %	1. Achse: Bremskraft	2. Achse: Bremskraft
	130	144

(7) Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel (OK)

(8) Ihr Profingieur
 Dipl.-Ing. (FH) Johannes Thoben

Seit der Erlassung von DIN EN ISO 17025:2018 sind akkreditierte Messstellen
 zur Ausstellung von HU-berichten für die Fahrzeugkategorie (G) 1 (G) 2 (G) 3 (G) 4 (G) 5 (G) 6 (G) 7 (G) 8 (G) 9 (G) 10 (G) 11 (G) 12 (G) 13 (G) 14 (G) 15 (G) 16 (G) 17 (G) 18 (G) 19 (G) 20 (G) 21 (G) 22 (G) 23 (G) 24 (G) 25 (G) 26 (G) 27 (G) 28 (G) 29 (G) 30 (G) 31 (G) 32 (G) 33 (G) 34 (G) 35 (G) 36 (G) 37 (G) 38 (G) 39 (G) 40 (G) 41 (G) 42 (G) 43 (G) 44 (G) 45 (G) 46 (G) 47 (G) 48 (G) 49 (G) 50 (G) 51 (G) 52 (G) 53 (G) 54 (G) 55 (G) 56 (G) 57 (G) 58 (G) 59 (G) 60 (G) 61 (G) 62 (G) 63 (G) 64 (G) 65 (G) 66 (G) 67 (G) 68 (G) 69 (G) 70 (G) 71 (G) 72 (G) 73 (G) 74 (G) 75 (G) 76 (G) 77 (G) 78 (G) 79 (G) 80 (G) 81 (G) 82 (G) 83 (G) 84 (G) 85 (G) 86 (G) 87 (G) 88 (G) 89 (G) 90 (G) 91 (G) 92 (G) 93 (G) 94 (G) 95 (G) 96 (G) 97 (G) 98 (G) 99 (G) 100 (G) 101 (G) 102 (G) 103 (G) 104 (G) 105 (G) 106 (G) 107 (G) 108 (G) 109 (G) 110 (G) 111 (G) 112 (G) 113 (G) 114 (G) 115 (G) 116 (G) 117 (G) 118 (G) 119 (G) 120 (G) 121 (G) 122 (G) 123 (G) 124 (G) 125 (G) 126 (G) 127 (G) 128 (G) 129 (G) 130 (G) 131 (G) 132 (G) 133 (G) 134 (G) 135 (G) 136 (G) 137 (G) 138 (G) 139 (G) 140 (G) 141 (G) 142 (G) 143 (G) 144 (G) 145 (G) 146 (G) 147 (G) 148 (G) 149 (G) 150 (G) 151 (G) 152 (G) 153 (G) 154 (G) 155 (G) 156 (G) 157 (G) 158 (G) 159 (G) 160 (G) 161 (G) 162 (G) 163 (G) 164 (G) 165 (G) 166 (G) 167 (G) 168 (G) 169 (G) 170 (G) 171 (G) 172 (G) 173 (G) 174 (G) 175 (G) 176 (G) 177 (G) 178 (G) 179 (G) 180 (G) 181 (G) 182 (G) 183 (G) 184 (G) 185 (G) 186 (G) 187 (G) 188 (G) 189 (G) 190 (G) 191 (G) 192 (G) 193 (G) 194 (G) 195 (G) 196 (G) 197 (G) 198 (G) 199 (G) 200 (G) 201 (G) 202 (G) 203 (G) 204 (G) 205 (G) 206 (G) 207 (G) 208 (G) 209 (G) 210 (G) 211 (G) 212 (G) 213 (G) 214 (G) 215 (G) 216 (G) 217 (G) 218 (G) 219 (G) 220 (G) 221 (G) 222 (G) 223 (G) 224 (G) 225 (G) 226 (G) 227 (G) 228 (G) 229 (G) 230 (G) 231 (G) 232 (G) 233 (G) 234 (G) 235 (G) 236 (G) 237 (G) 238 (G) 239 (G) 240 (G) 241 (G) 242 (G) 243 (G) 244 (G) 245 (G) 246 (G) 247 (G) 248 (G) 249 (G) 250 (G) 251 (G) 252 (G) 253 (G) 254 (G) 255 (G) 256 (G) 257 (G) 258 (G) 259 (G) 260 (G) 261 (G) 262 (G) 263 (G) 264 (G) 265 (G) 266 (G) 267 (G) 268 (G) 269 (G) 270 (G) 271 (G) 272 (G) 273 (G) 274 (G) 275 (G) 276 (G) 277 (G) 278 (G) 279 (G) 280 (G) 281 (G) 282 (G) 283 (G) 284 (G) 285 (G) 286 (G) 287 (G) 288 (G) 289 (G) 290 (G) 291 (G) 292 (G) 293 (G) 294 (G) 295 (G) 296 (G) 297 (G) 298 (G) 299 (G) 300 (G) 301 (G) 302 (G) 303 (G) 304 (G) 305 (G) 306 (G) 307 (G) 308 (G) 309 (G) 310 (G) 311 (G) 312 (G) 313 (G) 314 (G) 315 (G) 316 (G) 317 (G) 318 (G) 319 (G) 320 (G) 321 (G) 322 (G) 323 (G) 324 (G) 325 (G) 326 (G) 327 (G) 328 (G) 329 (G) 330 (G) 331 (G) 332 (G) 333 (G) 334 (G) 335 (G) 336 (G) 337 (G) 338 (G) 339 (G) 340 (G) 341 (G) 342 (G) 343 (G) 344 (G) 345 (G) 346 (G) 347 (G) 348 (G) 349 (G) 350 (G) 351 (G) 352 (G) 353 (G) 354 (G) 355 (G) 356 (G) 357 (G) 358 (G) 359 (G) 360 (G) 361 (G) 362 (G) 363 (G) 364 (G) 365 (G) 366 (G) 367 (G) 368 (G) 369 (G) 370 (G) 371 (G) 372 (G) 373 (G) 374 (G) 375 (G) 376 (G) 377 (G) 378 (G) 379 (G) 380 (G) 381 (G) 382 (G) 383 (G) 384 (G) 385 (G) 386 (G) 387 (G) 388 (G) 389 (G) 390 (G) 391 (G) 392 (G) 393 (G) 394 (G) 395 (G) 396 (G) 397 (G) 398 (G) 399 (G) 400 (G) 401 (G) 402 (G) 403 (G) 404 (G) 405 (G) 406 (G) 407 (G) 408 (G) 409 (G) 410 (G) 411 (G) 412 (G) 413 (G) 414 (G) 415 (G) 416 (G) 417 (G) 418 (G) 419 (G) 420 (G) 421 (G) 422 (G) 423 (G) 424 (G) 425 (G) 426 (G) 427 (G) 428 (G) 429 (G) 430 (G) 431 (G) 432 (G) 433 (G) 434 (G) 435 (G) 436 (G) 437 (G) 438 (G) 439 (G) 440 (G) 441 (G) 442 (G) 443 (G) 444 (G) 445 (G) 446 (G) 447 (G) 448 (G) 449 (G) 450 (G) 451 (G) 452 (G) 453 (G) 454 (G) 455 (G) 456 (G) 457 (G) 458 (G) 459 (G) 460 (G) 461 (G) 462 (G) 463 (G) 464 (G) 465 (G) 466 (G) 467 (G) 468 (G) 469 (G) 470 (G) 471 (G) 472 (G) 473 (G) 474 (G) 475 (G) 476 (G) 477 (G) 478 (G) 479 (G) 480 (G) 481 (G) 482 (G) 483 (G) 484 (G) 485 (G) 486 (G) 487 (G) 488 (G) 489 (G) 490 (G) 491 (G) 492 (G) 493 (G) 494 (G) 495 (G) 496 (G) 497 (G) 498 (G) 499 (G) 500 (G) 501 (G) 502 (G) 503 (G) 504 (G) 505 (G) 506 (G) 507 (G) 508 (G) 509 (G) 510 (

[illegible]A photograph showing a black leather car seat. Resting on the seat are several items: a small brochure at the top showing a silver Audi sedan; a larger open booklet in the center with a car's interior and exterior on its pages, with a set of black keys placed on top of it; and a white rectangular card on the right with the Audi logo and the text 'Audi Service' and 'Audi Service' repeated. The Audi logo is also visible on the bottom right of the open booklet.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)