



Skoda Octavia Premium

EZ 04/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 130.863km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Premium [AT - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d-T, Premium, 2020 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ7NX9LY011746	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.863km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	60
Motorhaube	100	Heckklappe	60
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Keine 57a-Plakette auf der WSS

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Chrom-Paket
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Style	• Innenausstattung: Luftausströmer Chrom
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Laderaumboden variabel
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Licht- und Regensensor
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mobile Online Dienste
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Netzprogramm im Kofferraum	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	• Parkbremse elektronisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose 230V	• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
• Tagfahrlicht LED	• Textilfussmatten
• Türen mit Warnleuchte	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre
• Wireless SmartLink	• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung LED | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent | • Frontscheibe heizbar |
| • Head-up-Display | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel | • Lenkrad heizbar |
| • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Perleffekt-Lackierung | • Phonebox |
| • Reserverad als Notrad | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Simply Clever-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
| • Sound-System Canton | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank	
für ein Fahrzeug mit der Identifikationsnummer 16461/16461/0117142	
für ein Fahrzeug mit der Genehmigungsnummer 16461/16461/0117142	
für ein Fahrzeug mit der Genehmigungsnummer 16461/16461/0117142	
900	Hersteller Code 00
	Hersteller 1 (16461/02)
	Hersteller 2 (16461/02)
	Hersteller 3 (16461/02)
910	Hersteller Code 01
920	Hersteller Code 02
930	Hersteller Code 03
940	Hersteller Code 04
950	Hersteller Code 05
960	Hersteller Code 06
970	Hersteller Code 07
980	Hersteller Code 08
990	Hersteller Code 09
1000	Hersteller Code 10
1010	Hersteller Code 11
1020	Hersteller Code 12
1030	Hersteller Code 13
1040	Hersteller Code 14
1050	Hersteller Code 15
1060	Hersteller Code 16
1070	Hersteller Code 17
1080	Hersteller Code 18
1090	Hersteller Code 19
1100	Hersteller Code 20
1110	Hersteller Code 21
1120	Hersteller Code 22
1130	Hersteller Code 23
1140	Hersteller Code 24
1150	Hersteller Code 25
1160	Hersteller Code 26
1170	Hersteller Code 27
1180	Hersteller Code 28
1190	Hersteller Code 29
1200	Hersteller Code 30
1210	Hersteller Code 31
1220	Hersteller Code 32
1230	Hersteller Code 33
1240	Hersteller Code 34
1250	Hersteller Code 35
1260	Hersteller Code 36
1270	Hersteller Code 37
1280	Hersteller Code 38
1290	Hersteller Code 39
1300	Hersteller Code 40
1310	Hersteller Code 41
1320	Hersteller Code 42
1330	Hersteller Code 43
1340	Hersteller Code 44
1350	Hersteller Code 45
1360	Hersteller Code 46
1370	Hersteller Code 47
1380	Hersteller Code 48
1390	Hersteller Code 49
1400	Hersteller Code 50
1410	Hersteller Code 51
1420	Hersteller Code 52
1430	Hersteller Code 53
1440	Hersteller Code 54
1450	Hersteller Code 55
1460	Hersteller Code 56
1470	Hersteller Code 57
1480	Hersteller Code 58
1490	Hersteller Code 59
1500	Hersteller Code 60
1510	Hersteller Code 61
1520	Hersteller Code 62
1530	Hersteller Code 63
1540	Hersteller Code 64
1550	Hersteller Code 65
1560	Hersteller Code 66
1570	Hersteller Code 67
1580	Hersteller Code 68
1590	Hersteller Code 69
1600	Hersteller Code 70
1610	Hersteller Code 71
1620	Hersteller Code 72
1630	Hersteller Code 73
1640	Hersteller Code 74
1650	Hersteller Code 75
1660	Hersteller Code 76
1670	Hersteller Code 77
1680	Hersteller Code 78
1690	Hersteller Code 79
1700	Hersteller Code 80
1710	Hersteller Code 81
1720	Hersteller Code 82
1730	Hersteller Code 83
1740	Hersteller Code 84
1750	Hersteller Code 85
1760	Hersteller Code 86
1770	Hersteller Code 87
1780	Hersteller Code 88
1790	Hersteller Code 89
1800	Hersteller Code 90
1810	Hersteller Code 91
1820	Hersteller Code 92
1830	Hersteller Code 93
1840	Hersteller Code 94
1850	Hersteller Code 95
1860	Hersteller Code 96
1870	Hersteller Code 97
1880	Hersteller Code 98
1890	Hersteller Code 99
1900	Hersteller Code 100
1910	Hersteller Code 101
1920	Hersteller Code 102
1930	Hersteller Code 103
1940	Hersteller Code 104
1950	Hersteller Code 105
1960	Hersteller Code 106
1970	Hersteller Code 107
1980	Hersteller Code 108
1990	Hersteller Code 109
2000	Hersteller Code 110
2010	Hersteller Code 111
2020	Hersteller Code 112
2030	Hersteller Code 113
2040	Hersteller Code 114
2050	Hersteller Code 115
2060	Hersteller Code 116
2070	Hersteller Code 117
2080	Hersteller Code 118
2090	Hersteller Code 119
2100	Hersteller Code 120
2110	Hersteller Code 121
2120	Hersteller Code 122
2130	Hersteller Code 123
2140	Hersteller Code 124
2150	Hersteller Code 125
2160	Hersteller Code 126
2170	Hersteller Code 127
2180	Hersteller Code 128
2190	Hersteller Code 129
2200	Hersteller Code 130
2210	Hersteller Code 131
2220	Hersteller Code 132
2230	Hersteller Code 133
2240	Hersteller Code 134
2250	Hersteller Code 135
2260	Hersteller Code 136
2270	Hersteller Code 137
2280	Hersteller Code 138
2290	Hersteller Code 139
2300	Hersteller Code 140
2310	Hersteller Code 141
2320	Hersteller Code 142
2330	Hersteller Code 143
2340	Hersteller Code 144
2350	Hersteller Code 145
2360	Hersteller Code 146
2370	Hersteller Code 147
2380	Hersteller Code 148
2390	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)