



Fiat Panda

EZ 11/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.084km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA16900001218711	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.108 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.644km	Letzter Service am 04/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 40 kW
- Rammschutzleisten seitlich
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung elektrisch
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GIALLO VANIGLIA/CORIANDOLO
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank klappbar
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Kopfstützen hinten gepolstert
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Klimaanlage
- Radiovorbereitung
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Zentralverriegelung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.11.2008	4136	ALA000016	2	01	40/5000	150
M1	AP		3538		1578-1589	
ZFA16900001218711	1		1540-1578		915-951	
FIAT				60		
169			132	1255	1255	
AXA1A			730	640		
00E			730	640		
			080	3750	073	
FIAT PANDA			800	350	4	
FIAT (I)			155/80 R13 79T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			155/80 R13 79T			
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/76B						
					1/-	
EURO 4					e3*2001/116*0151*09	
Benzin					28.02.08	DO629717
0001	0462	1108				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung)



Schweller links (Rost)