



## Cupra Leon e-Hybrid

EZ 03/2023 | Kombi | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) | Automatikgetriebe  
| 159.742km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 41\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                         |                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Cupra                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Leon e-Hybrid [DE - Kb5 1.4 e-HYBRID EU6d, OPF, 2021 - 2024] |                                                                |                                                 |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>VSSZZZKL5PR023643                                                                | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>159.742km            |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                    | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                                 |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                  | Letzter Service<br>144.564km                                   | Letzter Service am<br>12/2025                   |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>5                                                                              | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe               |
| EZ<br>03/2023                                        | Farbe<br>Blau                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                                 |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                                 |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                         | CO2-Emissionen<br>27g/km (WLTP)                                | Kraftstoffverbrauch<br>1.2l/100km (WLTP)        |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 160                      | Beifahrertür             | 150                      |
| Kotflügel vorne links   | 150                      | Kotflügel vorne rechts   | 140                      |
| Türe hinten links       | 150                      | Türe hinten rechts       | 160                      |
| Seitenteil hinten links | 140                      | Seitenteil hinten rechts | 160                      |
| Motorhaube              | 150                      | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 160                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Dynamic-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)

|                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)                                              | • Induktionsladeschale für Smartphone                             |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                                              | • Karosserie: 5-türig                                             |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                                                          | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit)                       |
| • Kopf-Airbag-System                                                                       | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar                        |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar                                          | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar                |
| • Licht- und Sicht-Paket                                                                   | • Mittelarmlehne hinten                                           |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten | • Mobile Online Dienste Cupra Connect                             |
| • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht                                                   | • Notrufsystem                                                    |
| • Parkbremse elektrisch                                                                    | • Radioempfang digital (DAB+)                                     |
| • Reifen-Reparaturset                                                                      | • Reifenkontroll-Anzeige                                          |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)                                                 | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum    |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                                     | • Scheinwerfer Voll-LED                                           |
| • Seitenairbag                                                                             | • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)                        |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                        | • Servolenkung elektro-mechanisch                                 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                                         | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                               |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                                            | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)                     |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                                             | • Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen            |
| • Start/Stop-Anlage                                                                        | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                    |
| • Tagfahrlicht LED                                                                         | • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe              |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)                                                   | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum                                    |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System                                                    | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                    |
| • Wärmeschutzverglasung                                                                    | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf) |
| • Sprachsteuerungs-System                                                                  | • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)          |
| • Progressivlenkung                                                                        | • Frontkamera                                                     |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                               | • Licht- und Regensensor                                          |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                        | • Leuchtweitenregelung automatisch                                |
| • Original Fahrzeug Farbe: VERDE VIBRANTE (OLIVIN)                                         |                                                                   |



## Sonderausstattung

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar) | • Ladekabel mit Schukostecker |
| • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)                              | • Metallic-Lackierung         |
| • Schließ-/Startsystem Kessy Advanced                               | • Winter-Paket                |
| • Sitzheizung vorn                                                  |                               |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





# Fahrzeugfotos






















[illegible][illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)