



Volkswagen Passat Comfortline BlueMotion

EZ 03/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 100.509km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BlueMotion [DE - Kb5 1.4 TSI BMT EU5, Comfortline, 2012 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZEE087098	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.509km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 97.000km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben, vehicle.damage-label.porous	Kerben, vehicle.damage-label.porous	Kerben, vehicle.damage-label.porous	Kerben, vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	360 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	330 	Türe hinten rechts	820 
Seitenteil hinten links	320 	Seitenteil hinten rechts	1250 
Motorhaube	160 	Heckklappe	250 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Verkäufer: Lagerbuchsen VA verschlissen,

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang

• Getränkehalter vorn mit Abdeckung	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Leseleuchten vorn und hinten
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Seitenschutzleisten Chrom	• Auto-Hold-Funktion
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• R-Line-Paket	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Sport-Paket	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Heckleuchten LED	• Kennzeichenbeleuchtung LED

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Dachspoiler R-Line | • Stoßfänger R-Line |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Sitzheizung vorn |
| • Innenausstattung: Leder Nappa | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sport-Fahrwerk | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)




Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Keine NAVI CD vorhanden