



Skoda Yeti Ambition Plus Edition

EZ 04/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 228.605km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Ambition Plus Edition [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, Ambition Plus Edition, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJC75L7C6045879	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 228.605km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 201.390km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	900 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Doppel-Sonnenblenden
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Leseleuchte

- | | |
|---|--|
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher |
| • Radstand 2578 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Türen mit Warnleuchte | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Maxi-DOT Display |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Verglasung getönt |
| • Original Fahrzeug Farbe: SEDA STEEL/PLATIN/STEEL GRAU | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















19.04.2012	8004	AGY00012 2	2	1	81/4200	177
M1	AC	4223 - 4360	1793			
TMBJC75L7C6045879	1	1691 -	1415 -			
SKODA			80			
5L		140	1960		1960	
ACCFHAX0		1040	960			
NFM5FM5A40470		1040	960			
		74	2375		73	
YETI		1500	700		5	
SKODA (CZ)		215/60 R16 95H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		215/60 R16 95H				
Kombilimousine						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;P;C;I;M;N11						
Diesel						
0002	35A0	1968				
7.2/8.2+48 B ANHAENGE BETRIEB*ZUL GES-GEW.D ZUGES MAX.3460K						
G*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*WW AHK LT.EGTG*						



Continental

07/2025

272.000

www.conti-tyre.com

ACHTUNG! WARNING! POZORI! BИMBAHИE!

KOHLERVENTILATOR KANN JEDERSEITIG ANLAUFEN.
Exhaust fan may start at any time.
Obstacle removal or intake blocking prohibited.
Исчистите препятствия и не блокируйте засасывание.

HOCHDRUCKPUMPE VOR BEWEGEN DER ZÜNDPILLE MOTOR ABSTELLEN.
High voltage, switch off engine before starting injection system.
Выключите мотор перед пуском системы впрыска.
Включите насос высокого давления, не двигаясь.

BEI OBERHOLPULLEN BESTeht GEFAHR FÜR DEN KATALYSATOR.
Overload engine oil can damage engine.
Перегрузка двигателя может повредить катализатор.

8 571 173 72



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)