



Toyota RAV4 Team

EZ 10/2008 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 224.889km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Team [DE - SUV5 2.0 VVT-i EU4, Team, 2008 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBH31V406074399	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.889km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Hecktür ohne Reserve-/Notrad
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ULTRA SILVER
- Reifen-Reparaturkit
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und CD-Wechsler (6-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Fernentriegelung Tankklappe
- Innenspiegel abblendbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V KAT
- Radstand 2560 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe akustisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik

- | | |
|---|----------------------|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Seitenairbag | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









17.10.2008	2013M	ACH00037	2	1	2	112/6000	1	156
RI	AP		4115-4425			1815		
JTMBHJIV406074139		4	1885			1540-1606		
TOYOTA			-	80				
XA3(a)			202	2070		2070		
ACA30(W)			1150	1150				
ACA30L-AWH(KW(3C)			1150	1150				
			085	4300		071		
TOYOTA RAV4			2000	750				
TOYOTA SUPRE (B)			225/65R17 101R					
Flz: Pers. bef. b. 5 Sp1.			225/65R17 101R					
Hahrsackfahrzeug								
70/220x2003/78B			BR4U					
EURO 4			e6*2001/116*0105*02					
Benzin			29.01.2007	AC		0064763		
0001	0462	1998	-					
W. AHK 1L EG16x20 D.1/0.216			AHK, Herst.: Westfalia, Typ: S					
1525, Kennz. iel3 00-2150, zu			Stütze last 80kg					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)