CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Mondeo Trend

EZ 02/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 341.890km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31*
Fahrzeug aufgenommen am: 10.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Mondeo Trend [DE - Kb5 2.0 TDCi DPF EU5, Trend, 2010 - 2010]		
Kategorie Kombi	**FIN** WF0GXXGBBGAY45049	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 341.890km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 116 PS (85 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.997 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 232.379km	**Letzter Service am** 12/2022
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 02/2010	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 140g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
-	-	(6 mm)	(6 mm)
Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren	Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren	Reifen porös	

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	170
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe öffnet nicht

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich
- Fzg. ohne Einstiegschienen
- Fzg. ohne Sportsitze
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten

- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDCi TD KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Blaupunkt TravelPilot
- Dachreling
- Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale










CD
AUX
AM/FM
CLOCK
FM1
1342
6000 CD
VOL ON/OFF
TA


WF0GXXGBBGAY45049
Ford


CarOnSale


CarOnSale


Ford
AIRBAG
CAM
OFF
SET-
RES
SET+


20 140
km/h
160
Ford
POWER









24.02.2010	8566	AMO000077	2	1	85/4000		187	
M1	AC		4830 - 4954		1886			
WF0GXXGBBGAY45049	7		1466 - 1548		1576			
FORD			-		80		-	
BA7			154		2275		2275	
KLBA1G			1140		1175		-	
5CGBPX			1140		1175		-	
-			76		3000		71	
Mondeo			1800		750	5	-	
FORD (D)			215/55R16 93U					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55R16 93U					
Kombilimousine			-					
83RII-05			SCHWARZ			9		
EURO 4			e13*2001/116*0249*09					
Diesel			24.07.2009		K	HY905472		
0002	0462	1997						

F.1/F.2:2365 U.7.2/8.2:1300 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2000 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*

Landkreis Nienburg / Weser




Korrosionsschutzkontrolle
Autohaus Arnold GmbH
31618 Liebenau
BRAUNAGEL
KFZ-Meisterbetrieb
Waldemar Braunagel
31618 Liebenau
Autohaus Arnold GmbH
31618 Liebenau
Autohaus Arnold GmbH
31618 Liebenau
Autohaus Arnold GmbH
31618 Liebenau


Wichtig!

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Reifen porös)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Radio falsch montiert



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)