



Citroen C3

EZ 09/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 70.900km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7SXHMRPJT650730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.900km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 83 PS (61 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box) mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel heizbar, beide
- Connecting-Box
- Dach andersfarbig
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kotflügelverbreiterung

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheinwerfer Eco-LED |
| • Schwellerverbreiterung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Weiß (Airbump) | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stop-Start-Anlage | • Style-Paket Schwarz |
| • Tagfahrlicht LED | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake) |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Nebelscheinwerfer |
| • Rückfahrkamera | • Sicherheits-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Polar-Weiß |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)