



BMW 330 d M Sport

EZ 02/2023 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 195.861km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 330 d M Sport [DE - Lim4 330 d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN WBA5X91040FM86729	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.861km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.957km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 148g/km (WLTP) 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP) 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	170 	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Blinkleuchte, Spiegel rechts, gebrochen / gerissen, erneuern, Tür hinten links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen, Tür hinten rechts, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen, Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, erneuern, elektronische Systeme, Einparkhilfe, Funktion / Zulässigkeit, befunden ggf. instandsetzen, Abgasanlage, Endschalldämpfer, verformt, instandsetzen/lackieren (S1), Motorhaube, Steinschlag, lackieren, Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft, lackieren, Verglasung, Frontscheibe mit Spurhalteassistent, Steinschlag, erneuern, Stossfänger vorn, verkratzt / verschürft, erneuern, Karosserie, Hagelschaden, instandsetzen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Armauflage vorn
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	• Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	• Frontscheibe Akustikglas

• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten klappbar	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Licht- und Regensensor
• M Sport	• Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
• Mittelarmlehne hinten	• Nebelscheinwerfer LED
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Gesetzlicher Notruf
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination	• Sport Boost Fahrmodusschalter
• Sport-Fahrwerk (M-Technic)	• Sportsitze vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Variable Sportlenkung	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC



Sonderausstattung

• BMW Live Cockpit ConnectedDrive	• Heckklappenbetätigung automatisch
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innovations-Paket
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Metallic-Lackierung
• Parkassistent-Paket	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Spiegel-Paket	• Ausstattungs-Paket: Connected Professional
• BMW Live Cockpit Professional	• Alarmanlage
• Scheinwerfer Laserlicht	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera

- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent

- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Anderer Schaden): Auspuff Verformung ;



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)