



Ford Kuga ST-Line X

EZ 05/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 96.314km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga ST-Line X [DE - SUV5 2.0 EcoBlue EU6d, ST-Line X Start/Stopp, 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0FXXWPMFNT28772	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.314km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- 9 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Body-Styling-Paket
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußmatten ST-Design
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Heckleuchten LED

• Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
• Kühlergrill schwarz	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder, ST)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Mittelkonsole mit Armlehne	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2710 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehne klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	• Scheibenrahmen schwarz
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)	• Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System Bang & Olufsen Play	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	• Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot

• Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung	• Frontkamera mit Split View
• Frontscheibe heizbar	• Head-up-Display
• Lenkrad heizbar	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer LED	• Rückfahrkamera mit Split View
• Technologie-Paket	• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)