



Jeep Cherokee Limited 4WD

EZ 09/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 302.080km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Cherokee Limited 4WD [DE - SUV5 2.2 MultiJet (KL) EU6, Limited 4WD Active Drive I, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4PJMDU1FW767507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 302.080km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 195.627km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	210 	Heckklappe	170 
Dach	205 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Active Drive I (Allrad)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: UConnect Smarttouch Multimedia
- Auspuffendrohr verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik und Mikrophon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage 2-Zonen

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
• Kopfstützen hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz, Lenkrad, Klimatisierung und Radio	• Motor 2,2 Ltr. - 147 kW M-Jet KAT
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
• Parkbremse elektro-mechanisch	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radstand 2700 mm	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Keyless Go	• Seitenairbag
• Servolenkung	• Sitzbelüftung vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• Sound-System Alpine Surround	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V-Anschluß	• Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fußmatten Allwetter
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung
• Scheibenwischer beheizbar	• Technologie-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Rost)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)