



Jeep Renegade Limited FWD

EZ 05/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 134.692km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Renegade Limited FWD [DE - SUV5 1.3 T-GDI EU6d-T, Limited FWD, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4BU0000KPK10442	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.692km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 167g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	140	Heckklappe	158
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel silber
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Path Detection)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (DTC)
- Heckleuchten Einfassung silber / schwarz

- | | |
|---|--|
| • Info-Center (EVIC) mit 7"-Display | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Komfort-Plus-Paket | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten |
| • Lenkrad (Kunstleder) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,3 Ltr. - 110 kW T-GDI KAT |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radstand 2570 mm |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links verstellbar (6-fach) | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V-Anschluß |
| • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum | • Stoßfänger hinten mit Einsatz silber |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Klimaanlage 2-Zonen | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Schließ-/Startsystem Keyless Go |
| • Steckdose 230V | • Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| • Stau-/Ablagefach im Sitz vorn rechts | • Lenkrad heizbar |
| • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) | • Original Fahrzeug Farbe: CARBON BLACK |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4") | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations- und Sound-Paket (Standard-Umfang 2) | • Technologie-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Mobile Online Dienste Live Service |
| • Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle) | • USB-Anschluss |
| • Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher | • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 6,5") |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenten-System: Park-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.05.2019	1726	AB000000	02.11.01	0111/05500	N136
M1	AF		04239	1865	
IC4SU0000KPK10442	N X		1671	1702	001355
JEEP					
BU				00060	
AXP1				001900	001900
E1488F				00950	
				00950	
BEHSGATE				077	03750
FCA (USA)				01450	0600
				235/45 R19 95V	005 R3
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.					
Mehrzweckfahrzeug					
715/2007*2017/1347AG					
EURO6;WLTP;AG;PI/Ci: M, N1-I					
Benzin					
0001	36AG	01232			
WM-AHK LT-EGTG-DATUM EUR-EMISSIONSKLASSE: 28.05.2019*					

Technische Angaben (siehe Zugangsdaten Fahrzeug)

DEKRA
Technische HU
Juli 2024

DEKRA
Technische HU
Sept. 2026

Zusatzbedingung:
Die Angaben dieser Urkunde sind nur für die Zwecke der Zulassung und der Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges zu verwenden. Bei Verletzung der Zulassung und des Zulassungsfähigkeitsnachweises ist die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges zu beenden. Die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges ist zu beenden, wenn die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben ist. Die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges ist zu beenden, wenn die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben ist.

Defizite der Fahrer:
1. Defizit der Fahrer:
2. Defizit der Fahrer:
3. Defizit der Fahrer:
4. Defizit der Fahrer:
5. Defizit der Fahrer:
6. Defizit der Fahrer:
7. Defizit der Fahrer:
8. Defizit der Fahrer:
9. Defizit der Fahrer:
10. Defizit der Fahrer:
11. Defizit der Fahrer:
12. Defizit der Fahrer:
13. Defizit der Fahrer:
14. Defizit der Fahrer:
15. Defizit der Fahrer:
16. Defizit der Fahrer:
17. Defizit der Fahrer:
18. Defizit der Fahrer:
19. Defizit der Fahrer:
20. Defizit der Fahrer:

AUSSERBETRIEBSETZUNG
ERFOLGTE AM:

31.07.2026

Landkreis Emsland

48716 Meppen,
48808 Lingen,
26874 Achterland,
Landkreis Emsland
Der Landrat

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)