



Ford Focus Titanium

EZ 10/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 121.501km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF06XXGCC6HC76653	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.501km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.266km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	160 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	170 	Heckklappe	170 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	• Dachhimmel Stoff
• Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
• Fahrzeugschlüssel klappbar	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel	• Fußmatten Velours
• Fußraumleuchte vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Typ: B6
• Handbremshebelgriff Leder	• Heckleuchten LED
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole Premium |
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Gurtstraffer | • USB-Anschluss |
| • Nebelscheinwerfer | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Coming-Home-Lichtfunktion |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Business-Paket 2 |
| • Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 2 mit Navigation |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)