



## Audi A4 Avant

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 315.651km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 74\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                   |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6, sport, 2015 - 2018] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WAUZZZF42GA087526                                                          | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>315.651km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                  | Leistung<br>190 PS (140 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                            | Letzter Service<br>314.995km                | Letzter Service am<br>07/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                        | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>05/2016                                        | Farbe<br>Weiß                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                   | CO2-Emissionen<br>116g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 145                      | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | 150                      | Kotflügel vorne rechts   | 140                      |
| Türe hinten links       | 145                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 150                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 145                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug hat rund rum Maxton Verspoilerungen; Sportfahrwerk verbaut;

## Verschleißteile

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten;     |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;     |
| Fahrwerk    | Fahrzeug ist tiefergelegt; |



## Serienausstattung

|                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                      | • Anti-Blockier-System (ABS)                                    |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS                             | • Antriebsart: Frontantrieb                                     |
| • Audi Drive Select                                                  | • Außenspiegel asphärisch, links                                |
| • Außenspiegel asphärisch, rechts                                    | • Außenspiegel Wagenfarbe                                       |
| • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert                       | • Bremsassistent                                                |
| • Dachkantenspoiler                                                  | • Dachreling eloxiert                                           |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage                              | • Elektron. Differentialsperre (EDS)                            |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                               | • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)                          |
| • Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) | • Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung) |
| • Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch                               | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                  |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)            | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                              |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic                 | • Glanz-Paket                                                   |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium                          | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                               |
| • Karosserie: 4-türig                                                | • Kopf-Airbag-System (Sideguard)                                |
| • Ladekantenschutz (Edelstahl)                                       | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar                 |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI                                    | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus         |

- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar



## Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn
- Standheizung
- Licht-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Reserverad als Notrad
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Wagenheber
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Licht- und Regensensor
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Tagfahrlicht LED

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Farbdisplay (7,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos


























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)





Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)





Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)






Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)





Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)