



## Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 02/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 87.775km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 86\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                           |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tiguan Highline BMT/Start-Stopp [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2016 - 2018] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WVGZZZ5NZHW388383                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>87.775km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                          | Leistung<br>150 PS (110 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                    | Letzter Service<br>34.866km                  | Letzter Service am<br>03/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                                | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2017                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                         | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>129g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>4.9l/100km (NEFZ) |



# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 130                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 135                      | Kotflügel vorne rechts   | 135                                                                                       |
| Türe hinten links       | 135                      | Türe hinten rechts       | 420  |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 180  |
| Motorhaube              | 145                      | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | 145                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)

|                                                                           |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)               | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                                                |
| • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)     | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                               |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)                  | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten                                 | • Frontscheibe Verbundglas getönt                                                         |
| • Fußmatten Textil                                                        | • Fußraumbeleuchtung vorn                                                                 |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                             | • Gepäckraumbeleuchtung                                                                   |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG                           | • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet                                               |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                          | • Heckleuchten LED, abgedunkelt                                                           |
| • Heckscheibenwischer                                                     | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter                           |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                       | • Insassen-Schutzsystem proaktiv                                                          |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) | • Karosserie: 4-türig                                                                     |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                                              | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert                                |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                                         | • Knieairbag Fahrerseite                                                                  |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                             | • Kühlergrill im Stoßfänger verchromt                                                     |
| • Lendenwirbelstützen vorn                                                | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                        |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                             | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI                                                             |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)                             | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                         |
| • Nebelschlussleuchte                                                     | • Nichtraucher-Paket                                                                      |
| • Parkbremse elektrisch                                                   | • Radstand 2677 mm                                                                        |
| • Rußpartikelfilter                                                       | • Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar                                            |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                     |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                            | • Scheibenwischer mit Regensensor                                                         |
| • Scheinwerfer LED                                                        | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                                                 |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                                         | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                                               |
| • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig            | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                                          |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours                                   |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                                             | • Sitze: Top-Komfortsitze vorn                                                            |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                                        | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                  |
| • Spiegel-Paket                                                           | • Start/Stop-Anlage                                                                       |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                       | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                              |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                           | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                                         |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                            | • Winter-Paket                                                                            |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                       | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                   |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet                                 | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid                                               |
| • Türgriffe innen beleuchtet, vorn                                        | • Ambiente-Beleuchtung                                                                    |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED                                        | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                                             |
| • Leuchtweitenregelung automatisch                                        | • Tagfahrlicht LED                                                                        |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                           | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                                            |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                                         | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                                                          |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts                          | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                                     |

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt



## Sonderausstattung

---

- |                                                                  |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)              | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)           |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung                  | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                           |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)                                      |
| • Perleffekt-Lackierung                                          | • Reifendruck-Kontrollsystem                                                             |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)             | • Schließ-/Startsystem Keyless Access                                                    |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                           | • Antennen-Diversity                                                                     |
| • Audiosystem: CD-Player                                         | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN                                |
| • Safesicherung                                                  | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber                                    | • Gepäckraumboden höhenverstellbar                                                       |
| • Safesicherung                                                  |                                                                                          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos


























**Datový štítek vozidla**

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | HWG ZZZ 5N z HW388383         |  |
| 2 | AD1 46Z                       |  |
| 3 | Tiguan 2.0 HLBMT              |  |
|   | 110 kW D7F                    |  |
|   | DFA RPK                       |  |
|   | LC9XL BG                      |  |
| 4 |                               |  |
|   | B3M C13 G1C H85 J2D DNA D4H   |  |
|   | - 1AT 16P ZTD INL DRQ 5SL TRJ |  |
|   | WPH S51 XUS GSJ BE RVB RZO    |  |
|   | KUJ 1ZA - WRT 7H4             |  |
|   | BYI ALP AX3 4F2 NAK SH3       |  |
|   | BRM ZUL EWA MAL WPH           |  |
|   | 1JA 132 BYK                   |  |

Obr. 1.: Vozidlo podle datového štítku. 1. Typ motoru (výkon, otáčky); 2. Motor; 3. Výkon motoru; 4. Převodovka; 5. Převodovka; 6. Převodovka; 7. Převodovka; 8. Převodovka; 9. Převodovka; 10. Převodovka; 11. Převodovka; 12. Převodovka; 13. Převodovka; 14. Převodovka; 15. Převodovka; 16. Převodovka; 17. Převodovka; 18. Převodovka; 19. Převodovka; 20. Převodovka; 21. Převodovka; 22. Převodovka; 23. Převodovka; 24. Převodovka; 25. Převodovka; 26. Převodovka; 27. Převodovka; 28. Převodovka; 29. Převodovka; 30. Převodovka; 31. Převodovka; 32. Převodovka; 33. Převodovka; 34. Převodovka; 35. Převodovka; 36. Převodovka; 37. Převodovka; 38. Převodovka; 39. Převodovka; 40. Převodovka; 41. Převodovka; 42. Převodovka; 43. Převodovka; 44. Převodovka; 45. Převodovka; 46. Převodovka; 47. Převodovka; 48. Převodovka; 49. Převodovka; 50. Převodovka; 51. Převodovka; 52. Převodovka; 53. Převodovka; 54. Převodovka; 55. Převodovka; 56. Převodovka; 57. Převodovka; 58. Převodovka; 59. Převodovka; 60. Převodovka; 61. Převodovka; 62. Převodovka; 63. Převodovka; 64. Převodovka; 65. Převodovka; 66. Převodovka; 67. Převodovka; 68. Převodovka; 69. Převodovka; 70. Převodovka; 71. Převodovka; 72. Převodovka; 73. Převodovka; 74. Převodovka; 75. Převodovka; 76. Převodovka; 77. Převodovka; 78. Převodovka; 79. Převodovka; 80. Převodovka; 81. Převodovka; 82. Převodovka; 83. Převodovka; 84. Převodovka; 85. Převodovka; 86. Převodovka; 87. Převodovka; 88. Převodovka; 89. Převodovka; 90. Převodovka; 91. Převodovka; 92. Převodovka; 93. Převodovka; 94. Převodovka; 95. Převodovka; 96. Převodovka; 97. Převodovka; 98. Převodovka; 99. Převodovka; 100. Převodovka; 101. Převodovka; 102. Převodovka; 103. Převodovka; 104. Převodovka; 105. Převodovka; 106. Převodovka; 107. Převodovka; 108. Převodovka; 109. Převodovka; 110. Převodovka; 111. Převodovka; 112. Převodovka; 113. Převodovka; 114. Převodovka; 115. Převodovka; 116. Převodovka; 117. Převodovka; 118. Převodovka; 119. Převodovka; 120. Převodovka; 121. Převodovka; 122. Převodovka; 123. Převodovka; 124. Převodovka; 125. Převodovka; 126. Převodovka; 127. Převodovka; 128. Převodovka; 129. Převodovka; 130. Převodovka; 131. Převodovka; 132. Převodovka; 133. Převodovka; 134. Převodovka; 135. Převodovka; 136. Převodovka; 137. Převodovka; 138. Převodovka; 139. Převodovka; 140. Převodovka; 141. Převodovka; 142. Převodovka; 143. Převodovka; 144. Převodovka; 145. Převodovka; 146. Převodovka; 147. Převodovka; 148. Převodovka; 149. Převodovka; 150. Převodovka; 151. Převodovka; 152. Převodovka; 153. Převodovka; 154. Převodovka; 155. Převodovka; 156. Převodovka; 157. Převodovka; 158. Převodovka; 159. Převodovka; 160. Převodovka; 161. Převodovka; 162. Převodovka; 163. Převodovka; 164. Převodovka; 165. Převodovka; 166. Převodovka; 167. Převodovka; 168. Převodovka; 169. Převodovka; 170. Převodovka; 171. Převodovka; 172. Převodovka; 173. Převodovka; 174. Převodovka; 175. Převodovka; 176. Převodovka; 177. Převodovka; 178. Převodovka; 179. Převodovka; 180. Převodovka; 181. Převodovka; 182. Převodovka; 183. Převodovka; 184. Převodovka; 185. Převodovka; 186. Převodovka; 187. Převodovka; 188. Převodovka; 189. Převodovka; 190. Převodovka; 191. Převodovka; 192. Převodovka; 193. Převodovka; 194. Převodovka; 195. Převodovka; 196. Převodovka; 197. Převodovka; 198. Převodovka; 199. Převodovka; 200. Převodovka; 201. Převodovka; 202. Převodovka; 203. Převodovka; 204. Převodovka; 205. Převodovka; 206. Převodovka; 207. Převodovka; 208. Převodovka; 209. Převodovka; 210. Převodovka; 211. Převodovka; 212. Převodovka; 213. Převodovka; 214. Převodovka; 215. Převodovka; 216. Převodovka; 217. Převodovka; 218. Převodovka; 219. Převodovka; 220. Převodovka; 221. Převodovka; 222. Převodovka; 223. Převodovka; 224. Převodovka; 225. Převodovka; 226. Převodovka; 227. Převodovka; 228. Převodovka; 229. Převodovka; 230. Převodovka; 231. Převodovka; 232. Převodovka; 233. Převodovka; 234. Převodovka; 235. Převodovka; 236. Převodovka; 237. Převodovka; 238. Převodovka; 239. Převodovka; 240. Převodovka; 241. Převodovka; 242. Převodovka; 243. Převodovka; 244. Převodovka; 245. Převodovka; 246. Převodovka; 247. Převodovka; 248. Převodovka; 249. Převodovka; 250. Převodovka; 251. Převodovka; 252. Převodovka; 253. Převodovka; 254. Převodovka; 255. Převodovka; 256. Převodovka; 257. Převodovka; 258. Převodovka; 259. Převodovka; 260. Převodovka; 261. Převodovka; 262. Převodovka; 263. Převodovka; 264. Převodovka; 265. Převodovka; 266. Převodovka; 267. Převodovka; 268. Převodovka; 269. Převodovka; 270. Převodovka; 271. Převodovka; 272. Převodovka; 273. Převodovka; 274. Převodovka; 275. Převodovka; 276. Převodovka; 277. Převodovka; 278. Převodovka; 279. Převodovka; 280. Převodovka; 281. Převodovka; 282. Převodovka; 283. Převodovka; 284. Převodovka; 285. Převodovka; 286. Převodovka; 287. Převodovka; 288. Převodovka; 289. Převodovka; 290. Převodovka; 291. Převodovka; 292. Převodovka; 293. Převodovka; 294. Převodovka; 295. Převodovka; 296. Převodovka; 297. Převodovka; 298. Převodovka; 299. Převodovka; 300. Převodovka; 301. Převodovka; 302. Převodovka; 303. Převodovka; 304. Převodovka; 305. Převodovka; 306. Převodovka; 307. Převodovka; 308. Převodovka; 309. Převodovka; 310. Převodovka; 311. Převodovka; 312. Převodovka; 313. Převodovka; 314. Převodovka; 315. Převodovka; 316. Převodovka; 317. Převodovka; 318. Převodovka; 319. Převodovka; 320. Převodovka; 321. Převodovka; 322. Převodovka; 323. Převodovka; 324. Převodovka; 325. Převodovka; 326. Převodovka;

[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)





Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)





Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)





Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)





Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)





Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Verformung)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)





Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)