



Opel Astra Design Edition

EZ 03/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 200.138km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Design Edition [DE - LimS5 1.4 Turbo EU5, Design Edition, 2010 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPD6EC3C1029997	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.138km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.983km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	1990 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	1065 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Kennzeichenbeleuchtung Fehler wird angezeigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- | | |
|---|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Komfort-Paket | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.03.2012		h.0035		ANK200895	
M1		AF		02 01 0103/04900	
WOLFSDGEC3C1029997		7		04419 1814	
OPEL				1510 001471	
F-J				00075	
CADCA11				001935	
BA1H4JDWA5				00920	
				00920	
				03750	
ASTRA				01400 0680	
				205/60 R16 92H	
				205/60 R16 92H	
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					
MEHRZWECKFAHRZEUG					
715/2007*566/2011A				CRAD	
EURO5:A:PI/CI: M, H1 I				06.10.2011	
BENIN				VV794685	
0001		35A0		01362	
F.1/F.2:BEI ANH HGBETRIEB 1995*7.2/8.2:1020 B.ANH.BBT					
R.*SUL. GES.-GEW.D.ZUGES MAX. 3300 KG BIS 124 STRIG.*S					
L:MAX.S-FL.*WH.AHK 1T.BGTG***					

Heute für... 07.07.2026

Nächste HU fällig im **Mai 23**

Nächste HU fällig im **März 25**

Uo 142400

AB: 21.07.2026

Landratsamt Bamberg Zulassungsbehörde

Defizite der Fehlfür

1. Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges

2. Marke

3. Typ/Variationsnummer

4. Fahrzeug-Identifikationsnummer

5. Technisch zulässige Gesamtmasse in kg

6. Im Zulassungsbereich zulässige Gesamtmasse in kg

7. Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg

8. Höchstgeschwindigkeit

9. Datum dieser Zulassung

10. Fahrzeugklasse

11. Nummer der Stützpunktprüfung oder ABE

12. Anzahl der Achsen

13. Technisch zulässige Achslast in kg

14. Technisch zulässige Achslasten in kg

15. Hubraum in cm³

16. Bauartbeschreibung in der Bauartbeschreibung

17. Kraftstoffart oder Energieträger

18. Leistungswert in kW (bzw. in PS)

19. Für die EG-Zulassung maßgebende Schadstoffklasse

20. Schadstoffklasse

21. Höchstgeschwindigkeit in km/h

22. Höchstgeschwindigkeit in km/h

23. Höchstgeschwindigkeit in km/h

24. Höchstgeschwindigkeit in km/h

25. Höchstgeschwindigkeit in km/h

26. Höchstgeschwindigkeit in km/h

27. Höchstgeschwindigkeit in km/h

28. Höchstgeschwindigkeit in km/h

29. Höchstgeschwindigkeit in km/h

30. Höchstgeschwindigkeit in km/h

Servicebestätigung

en-/ ☐ Hauptservice

1000 km

Datum **16.08.12** **84.567**

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: **5** W **30**

Gehäuseschutz, Kühlfülligkeit: **80** °C

Ja Nein

Batterie (Schlüssel) ☒

Innenraumluftfilter ☒

Luftfiltereinsatz ☒

Kleppennormen ☒

Zahnriemen ☒

Kraftstofffilter ☒

Getriebeöl ☒ Getriebe ☒

Brakeflüssigkeit ☒

Reifenreparaturset ☒

Brakeölgeprüfte ☒

Zündkerzen ☒

Kühlmittel ☒

AutoBazar Nürnberg

Gembi 420 148 276

Carl-Klaus-Str. 4

91058 Erlangen

Tel 0189 217728771



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)