



Mercedes-Benz CLA 250 OrangeArt Edition

EZ 06/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 92.896km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 250 OrangeArt Edition [DE - Kb5 CLA 250 EU6, Orange Art Edition, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179441N220673	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.896km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2024 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.050km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	98	Beifahrertür	102
Kotflügel vorne links	86	Kotflügel vorne rechts	92
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	107
Seitenteil hinten links	132	Seitenteil hinten rechts	93
Motorhaube	121	Heckklappe	97
Dach	88		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Autohaus (Motorschaden) ; Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Exklusiv-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium dunkel
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Night-Paket
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Wärmeschutzverglasung | • Armauflage vorn mit Fach |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Heckleuchten LED | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | • Sport-Fahrwerk |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)