Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Steuernummer
nein	ja	

Fahrzeugdaten

Hersteller		Typ			Modell			
Skoda		Octavia Combi Scout			1.5 TSI ACT e-TEC EU6d, Scout OPF..			
VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
TMBJR8NX7MY183306		Kombi			5	Frontantrieb	8004/AXE	
Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	13.12.2021	2	2	110 kW	4	1498	10/26	
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe			Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
67.275 km	67.275 km	67.275 km			nein	k. A.	k. A.	
Farbe	Lackierung				Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Lava-Blau Metallic	metallic				nein	k. A.	k. A.	
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung							
Vollständig (Herstellervorgabe)								
Polster	Polsterfarbe	Getriebe						
Sitzbezüge in Stoff	Schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..						
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden							
Mietwagen	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: SKODA Bank Ablöse 17.366,04 € inkl. MwSt.							

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	107 (NEFZ)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

8 Lautsprecher	Ablagefach für Regenschirm	Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/La..
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung LED	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außenspiegel Silber lackiert	Bordcomputer	Bremsassistent
Bremsenergierückgewinnung	Brillenfach	Chromzierleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel grau	Dachreling eloxiert	Doppeltonfanfare
Edelstahlpedale Sportdesign	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktio..
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrwerk höhergelegt
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Frontkamera
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen braun
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED	Knieairbag Fahrerseite
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopf-Airbag-System	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof..
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Licht- und Regensensor
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW ..	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn	Nebelscheinwerfer LED	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektronisch	Phonebox
Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilu..	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Schließ-/Startsystem Kessy
Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	Service-System: Remote Services
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Thermoflux	Sitzheizung vorn	SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	Sprachsteuerung für Infotainment-System	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen	Tagfahrlicht LED
Textilfussmatten	Türen mit Warnleuchte	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
Verglasung getönt	Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Wegfahrsperre	Wireless SmartLink
Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung Vorbereitung	Ausstattungs-Paket: Parken & Licht	Ausstattungs-Paket: Reise
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mi..	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Infotainment-Paket Columbus Plus
Kindersicherung elektr. betätigt	Komfort-Paket	Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
Laderaumboden variabel	LM-Felgen 7,5x18 (Braga, Anthrazit, glanzge..	Metallic-Lackierung

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 31.10.2026
- Gültig bis 67275 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	3.390,00 €

(U) Nachlackierung -> hinten: Heckschaden (3.390,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	Zwischensumme **0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen				
Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung	
Ganzjahresreifen			k. A.	
Reifen vorne	VL		VR	
k. A.	0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)	
Reifen hinten	HL		HR	
k. A.	0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)	
Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung	
k. A.			k. A.	
Reifen vorne	VL		VR	
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL		HR	
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER	
			k. A.	

Endbetrag	
Optischer Zustand	0,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	**0,00 €**
19 % Mehrwertsteuer	**0,00 €**
Endbetrag (Brutto)	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter:**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	3.390,00 €
	(U) Nachlackierung -> hinten: Heckschaden (3.390,00 €)				
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	67.275 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Combi Scout

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJR8NX7MY183306
Kilometerstand: 67.275 km
Erstzulassung: 13.12.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2













ŠKODA
OCTAVIA








15:58