



Seat Ateca Xcellence

EZ 04/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 106.112km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca Xcellence [DE - SUV5 1.4 TSI EU6, Xcellence, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZH6554164	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.112km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.000km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenraumlicht-Paket LED
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Knieairbag Fahrerseite	• Komfortsitze
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lendenwirbelstütze verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Licht- und Sicht-Paket	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2638 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne klappbar	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachreling silber
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Kofferraumbeleuchtung	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Bluetooth Audio-Streaming
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Licht- und Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Leuchtweitenregelung	• Original Fahrzeug Farbe: AZUL LAVA



Sonderausstattung

• Alcantara-Paket	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
• Business-Paket Assistance	• Frontscheibe heizbar
• Gepäck-/Laderaumboden doppelt	• Metallic-Lackierung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Winter-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara	• 8 Lautsprecher
• Sprachsteuerungs-System	• Bluetooth Audio-Streaming
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)	• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Licht- und Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-Paket 3 | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 10.03.2026
km: 99517
Rechnungsnummer: 400270083928
Reparaturempfehlung: *Klimaservice durchgef. filter erneuert*
Service durchgeführt von: *[Signature]*

SEAT Mobil-Service

Gültig ab: **pitstop**
Weinböhler Str. 71
01127 Dresden
Tel.: (0 351) 404 54 61
Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 03/2027
km: 119 052 / *oder Service*

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

LangLife Service: ☒ JA ☐ NEIN
Zahl- oder laufleistungsbefreiender Service: ☒ JA ☐ NEIN
Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN
Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN
Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Stach- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN
Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN
Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN
Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN
Wash-Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN
ATV: ☒ JA ☐ NEIN
HALCO-Kupplung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter und -schläuche: ☒ JA ☐ NEIN
Reparaturkosten (Papierkorb): ☒ JA ☐ NEIN
Zurücksetzen: ☒ JA ☐ NEIN

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 31.03.2025
km: 89052
Rechnungsnummer: 400270083928
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: *[Signature]*

SEAT Mobil-Service

Gültig ab: **pitstop**
Weinböhler Str. 71
01127 Dresden
Tel.: (0 351) 404 54 61
Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 11. August
km: *[Signature]*

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

LangLife Service: ☒ JA ☐ NEIN
Zahl- oder laufleistungsbefreiender Service: ☒ JA ☐ NEIN
Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN
Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN
Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Stach- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN
Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN
Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN
Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN
Wash-Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN
ATV: ☒ JA ☐ NEIN
HALCO-Kupplung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter und -schläuche: ☒ JA ☐ NEIN
Reparaturkosten (Papierkorb): ☒ JA ☐ NEIN
Zurücksetzen: ☒ JA ☐ NEIN

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 12.03.2024
km: 72062 km
Rechnungsnummer: 400270083928
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: *[Signature]*

SEAT Mobil-Service

Gültig ab: **pitstop**
Weinböhler Str. 71
01127 Dresden
Tel.: (0 351) 404 54 61
Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 03/2025
km: 102062 km

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

LangLife Service: ☒ JA ☐ NEIN
Zahl- oder laufleistungsbefreiender Service: ☒ JA ☐ NEIN
Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN
Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN
Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Stach- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN
Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN
Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN
Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN
Wash-Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN
ATV: ☒ JA ☐ NEIN
HALCO-Kupplung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter und -schläuche: ☒ JA ☐ NEIN
Reparaturkosten (Papierkorb): ☒ JA ☐ NEIN
Zurücksetzen: ☒ JA ☐ NEIN

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 22.03.2023
km: 60437
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: *[Signature]*

SEAT Mobil-Service

Gültig ab: **pitstop**
Weinböhler Str. 71
01127 Dresden
Tel.: (0 351) 404 54 61
Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 11. August
km: *[Signature]*

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

LangLife Service: ☒ JA ☐ NEIN
Zahl- oder laufleistungsbefreiender Service: ☒ JA ☐ NEIN
Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN
Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN
Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Stach- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN
Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN
Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN
Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN
Wash-Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN
ATV: ☒ JA ☐ NEIN
HALCO-Kupplung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter und -schläuche: ☒ JA ☐ NEIN
Reparaturkosten (Papierkorb): ☒ JA ☐ NEIN
Zurücksetzen: ☒ JA ☐ NEIN

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 15.03.22
km: 59437
Rechnungsnummer: 400270083928
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: *[Signature]*

SEAT Mobil-Service

Gültig ab: 15.03.22
Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 11. August
km: *[Signature]*

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

LangLife Service: ☒ JA ☐ NEIN
Zahl- oder laufleistungsbefreiender Service: ☒ JA ☐ NEIN
Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN
Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN
Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Stach- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN
Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN
Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN
Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN
Wash-Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN
ATV: ☒ JA ☐ NEIN
HALCO-Kupplung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter und -schläuche: ☒ JA ☐ NEIN
Reparaturkosten (Papierkorb): ☒ JA ☐ NEIN
Zurücksetzen: ☒ JA ☐ NEIN

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 08.03.2021
km: 40559 km
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung: *nein*
Service durchgeführt von: *[Signature]*

SEAT Mobil-Service

Gültig ab: **pitstop**
Weinböhler Str. 71
01127 Dresden
Tel.: (0 351) 404 54 61
Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: laut Anzeige
km: *[Signature]*

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

LangLife Service: ☒ JA ☐ NEIN
Zahl- oder laufleistungsbefreiender Service: ☒ JA ☐ NEIN
Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN
Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN
Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Stach- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN
Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN
Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN
Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN
Wash-Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN
ATV: ☒ JA ☐ NEIN
HALCO-Kupplung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN
Luftfilter und -schläuche: ☒ JA ☐ NEIN
Reparaturkosten (Papierkorb): ☒ JA ☐ NEIN
Zurücksetzen: ☒ JA ☐ NEIN

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)