

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMP7865584



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 29/11/2023	Laufleistung 85569 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Vorne Links	Verschlissen	Ersetzen
			
002	Reifen / Vorne Rechts	Verschlissen	Ersetzen
			
006	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen

007	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
008	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
009	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
			
010	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
011	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	2 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	1 mm
Hinten Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer

