



Skoda Superb Exclusive

EZ 01/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 229.964km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Exclusive [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Exclusive Green tec, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJE73T0F9032097	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.964km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.003km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm) Kerben	(2 mm)	(2 mm) Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	115	Heckklappe	275 
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug von der Thermofenster-Abschalteneinrichtung (Abgasskandal) betroffen.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kurvenlicht
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|--|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder - 4-Speichen) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen) |
| • Maxi-DOT Display | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Multimediabuchse in Mittelkonsole | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung getönt |
| • Wasserstandsanzeige SRA / SWA | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Doppel-Sonnenblenden |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Multimediabuchse (im Handschuhfach) |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Dach (Steinschlag)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)