



Toyota Verso Comfort

EZ 10/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 110.706km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Comfort [DE - Van5 1.6 D-4D DPF EU5, Comfort 5-Sitzer, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN NMTDM26R80R009564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.706km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.270km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	800 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchte
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 82 kW D-4D KAT
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stop&Go-System (TSGS)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem (Touch & Go) |
|-----------------------|----------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

The image shows a document with several stamps from 'ENGELBART GmbH & Co. KG' and 'TOYOTA Vertragshändler'. The stamps are arranged in a grid-like fashion, with some overlapping. Each stamp contains handwritten information such as dates, kilometers, and names. The stamps are from 'ENGELBART GmbH & Co. KG' and 'TOYOTA Vertragshändler'. The background is a dark, textured surface.

Stamp 1 (Top Left):
 Check durchgeführt: 16.10.14
 Kilometerstand: 47.13.16
 Datum: 17.10.16

Stamp 2 (Top Right):
 Check durchgeführt: 16.10.14
 Kilometerstand: 47.13.16
 Datum: 17.10.16

Stamp 3 (Middle Left):
 Check durchgeführt: 16.10.14
 Kilometerstand: 47.13.16
 Datum: 17.10.16

Stamp 4 (Middle Right):
 Check durchgeführt: 16.10.14
 Kilometerstand: 47.13.16
 Datum: 17.10.16

Stamp 5 (Bottom Left):
 Check durchgeführt: 16.10.14
 Kilometerstand: 47.13.16
 Datum: 17.10.16

Stamp 6 (Bottom Right):
 Check durchgeführt: 16.10.14
 Kilometerstand: 47.13.16
 Datum: 17.10.16



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)