



Volkswagen Golf Trendline

EZ 06/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 72.076km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [DE - LimS3 1.4 EU5, Trendline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZAP010175	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.076km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchte

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) | • Zentralverriegelung |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Sonderlackierung Tornado-Rot uni |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Das Fahrzeug ist mit der folgenden Zulassungsnummer (Zulassungsnummer) versehen:

DR734328

Das Fahrzeug ist mit der folgenden Zulassungsnummer (Zulassungsnummer) versehen:

DR734328

Das Fahrzeug ist mit der folgenden Zulassungsnummer (Zulassungsnummer) versehen:

DR734328

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1 Fahrzeugmarke: VOLKSWAGEN VW

0.2 Typ: ACQUARO

0.3 Variante: FAVORIT (2014/2015)

0.4 Herstellername: GOLF

0.5 Fahrzeugtyp: MPV

0.6 Name und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG, D-38186 Wolfsburg

0.7 Anbringung des Fahrzeugtyps: auf der linken Seite, nachfolgend: 1. Klasse, gelb

0.8 Fahrzeug-Identifikationsnummer: WVWZZZ1K2AF01175

0.9 Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifikationsnummer auf dem Fahrzeug: Rechts im Motorraum

mit dem in der EG-Typgenehmigungsnummer: 472001910704730

17.04.2008

beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.


Das Fahrzeug kann auf Kraftfahrzeug-Typschlüssel zum Vorsteuern in Motorraum mit Schlüssel und Schlüssel zum Vorsteuern in Motorraum für das Öffnen der Motorhaube verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigungen zu benötigen.

Wolfsburg, den 12.08.2008

Dr. F. A. Roth

F. A. Roth

Leiter Typprüfung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)