CarOnSale

Renault Clio

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



11/2021	52.471km	LEISTUNG 91 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1RJA00467224624	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.471km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.351km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP) 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Audiosystem Radio Connect (Bluetooth-/USB-Schnittstelle, R&GO)
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen verstellbar
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Schaltpunktanzeige
- Türgriffe außen schwarz
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Kombiinstrument analog
- Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM-4 9581 3
planet

VF1RJA00467224624

CarOnSale

CarOnSale



RES / +
SET / -

OK


SOURCE
MODE



AUTO












KONTROLLNACHWEISE (1/6)
VF1RJA0046722 4624
AUTOHAUS GERHARD GRIESEL
- Reinluftfilter
- Bremse VA
- Bremsflüssigkeit


Radio Connect R&Go
Renault CLIO


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




26.11.21 3333 BNX000369
M1 AB
VF1RJA00467224624 1
RENAULT
RJA
BE2
MT6UA4GA5000
CLIO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheclimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AP 999
ww.AHK lt.EGTG***
4047 1728
1437-1457 1157-1249
63
118 1609 1609
850 891
850 891
71 3750 68
900 575 5
195/55 R16 (87) H
195/55 R16 (87) H
WEISS 0/-
e2*2007/46*0676*09
02.12.20 K GA408173





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)