



Mazda 5 110 CD TX

EZ 01/2008 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 160.625km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 110 CD TX [AT - Van5 2.0 CD DPF EU4, TX, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN JMZCR19T680228429	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.625km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.470km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- 3. Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- CD-Player
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW Turbodiesel KAT
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kraftst.-Vorwärmung (Diesel)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Original Fahrzeug Farbe: Galaxy Grau Mica
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A black leather wallet, a silver Swiss Army knife, and a Mazda Europe Service manual are placed on a grey mesh car seat. The wallet is a simple, rectangular design with a flap. The Swiss Army knife is open, showing its various tools. The manual is a small, spiral-bound book with a cover featuring a red sports car and the text "MAZDA EUROPE SERVICE".

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)




Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)