



Renault Kadjar Bose Edition

EZ 12/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 119.899km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 54***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Bose Edition [DE - SUV5 1.2 TCe 130 EU6, Bose Edition ENERGY, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00961530908	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.061km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	1215 
Motorhaube	145	Heckklappe	145
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Grau
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy
- Radioempfang digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- City-Paket
- Fensterzierleisten verchromt
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modularitäts-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2646 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sound-System BOSE
- Unterfahrschutz hinten

• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Dachreling verchromt
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Licht- und Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Lenkrad (Leder)
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff	• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Touchscreen (7,0 Zoll)	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Safety-Paket	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer
• Scheinwerfer Full-LED	• Tagfahrlicht LED
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
• Servolenkung elektronisch gesteuert	



Sonderausstattung

• Frontscheibe heizbar	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.12.2018	3333	BLW000742	2	1	1	96/5500	192
M1	AC		4449-4449			1836-1836	
VFIRFE00961530908	K		1598-1604			1448-1528	
RENAULT				75			
RFE			134	1911		1911	
HF2			1020	980			
MRBABB005000			1020	980			
			73	3750		70	
KADJAR			1500	720		5	
RENAULT (F)			215/60 R17 (96)H				
z.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R17 (96)H				
Kombiilmousine							
15/2007*2017/1347W			Ret Rot			B 3	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0475*13				
benzin			04.07.2018			A	FB664329
0001	36W0	1197					
NW.AHK LT. EGTG*EZ BIS 31.08.2019 ZULASSIG. AUSN.-GEN.							
S 8 ABS. 2 EG-PGV) D. KBA V. 09.08.2018***							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde für D

192

1598-1604

1448-1528

RENAULT

134

1911

1020

980

1020

980

73

3750

70

1500

720

5

215/60 R17 (96)H

215/60 R17 (96)H

Ret Rot

B 3

e2*2007/46*0475*13

04.07.2018

A

FB664329

NW.AHK LT. EGTG*EZ BIS 31.08.2019 ZULASSIG. AUSN.-GEN.

S 8 ABS. 2 EG-PGV) D. KBA V. 09.08.2018***

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: _____

Datum: 16.10.23 Km-Stand: 72.635 Rechnung-Nr.: _____

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: **RENAULT**
AUTOHAUS RAIFFEISEN
Eifel-Mosel-Saar GmbH
D-54534 Biring
Tel.: 0 65 61 / 96 54 - 0

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ 12 Mon

*siehe spezifische Seite

Datum: 25.11.24 Km-Stand: 96061 Rechnung-Nr.: _____

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: **RENAULT**
AUTOHAUS RAIFFEISEN
Eifel-Mosel-Saar GmbH
D-54534 Biring
Tel.: 0 65 61 / 96 54 - 0

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ 12 Mon

*siehe spezifische Seite

Datum: _____ Km-Stand: _____ Rechnung-Nr.: _____

Art der Arbeit: Wartung ☐ Stempel: _____

Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ 12 Mon

*siehe spezifische Seite

VIN: VFIRFE00961530908

Datum: 11.11.19 Km-Stand: 76251 Rechnung-Nr.: _____

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: **RENAULT**
AUTOHAUS RAIFFEISEN
Eifel-Mosel-Saar GmbH
D-54534 Biring
Tel.: 0 65 61 / 96 54 - 0

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ 12 Mon

*siehe spezifische Seite

Datum: 05.10.24 Km-Stand: 28017 Rechnung-Nr.: _____

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: **RENAULT**
AUTOHAUS RAIFFEISEN
Eifel-Mosel-Saar GmbH
D-54534 Biring
Tel.: 0 65 61 / 96 54 - 0

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ 12 Mon


*siehe spezifische Seite

Datum: 03.11.17 Km-Stand: 43138 Rechnung-Nr.: _____

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: **RENAULT**
AUTOHAUS RAIFFEISEN
Eifel-Mosel-Saar GmbH
D-54534 Biring
Tel.: 0 65 61 / 96 54 - 0

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ 12 Mon

*siehe spezifische Seite



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)