



Hyundai i10 Classic

EZ 08/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 140.152km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Classic [DE - LimS5 1.1 EU4, Classic, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAM51BAAM414316	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.08.10	18357	AAE000045	2	01	49	75500	151
M1	MAF		3565-3565		1595-1595		
MALAM51BAAM414316	8		1540-1540		1000-1000		
Hyundai							
PA							
FSP11			119		1405		1405
MS1A21			750		740		
			750		740		
			79		4125		73
110			700		400		5
HYUNDAI MOIR (IND)			155/70R13 75T				
Fz.z.Pers Bef.b. 8 Sp1.			155/70R13 75T				
Mehrzweckfahrzeug							
70/220-2003/76B							
EURO 4,5L			GRAU		77-		
Benzin			e4*2001/116-0131-01				
0001	0453	1086	30.05.08		K	FE207776	

Europäische Gemeinschaft
Kundenservice Deutschland
Zulassungsstellen

1. Name des Fahrzeugbesitzers: [REDACTED]

2. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

3. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

4. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

5. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

6. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

7. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

8. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

9. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

10. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

11. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

12. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

13. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

14. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

15. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

16. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

17. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

18. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

19. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

20. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

21. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

22. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

23. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

24. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

25. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

26. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

27. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

28. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

29. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

30. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

31. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

32. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

33. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

34. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

35. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

36. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

37. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

38. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

39. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

40. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

41. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

42. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

43. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

44. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

45. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

46. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

47. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

48. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

49. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

50. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

51. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

52. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

53. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

54. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

55. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

56. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

57. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

58. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

59. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

60. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

61. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

62. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

63. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

64. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

65. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

66. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

67. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

68. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

69. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

70. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

71. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

72. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

73. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

74. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

75. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

76. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

77. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

78. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

79. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

80. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

81. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

82. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

83. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

84. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

85. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

86. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

87. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

88. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

89. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

90. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

91. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

92. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

93. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

94. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

95. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

96. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

97. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

98. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

99. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

100. Name des Fahrzeugführers: [REDACTED]

An Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 01/2028

(9) Verantwortliche Person: Bachelor of Eng. Ozgur Bahadır (90101321)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
Tel. 0171 1977005
Stempel und Unterschrift: [Stempel] 4288/2137m 1 Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	228	201	11,9	429	Nein
2	162	147	9,3	309	Nein

Abbr. BBA: 52,5 %

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	51	75	32,0	126	Ja

Abbr. FBA: 8,9 %

Prüfungsart: G-Kat mit OBD Emissionschlüssel: 0463
Kraftstoffart: Benzin

OBD-Funktionsprüfung
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus An: # O:

Ergebnisinformation - Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug: 164,71 inkl. USt 19,00 %
Prüfungsentgelt in Euro: 1,19 inkl. USt 18,00 %
Vorgehen nach Nr. 1 Anl. Villa StVZO: 165,90 inkl. USt 19,00 %


Gesamt: 165,90 inkl. USt 19,00 %

Seite 1 von 2


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)