



BMW 118 d

EZ 11/2011 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 235.631km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 d [DE - LimS5 118d EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1C11020E937786	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.631km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 217.250km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistentz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sperrdifferential

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Ausstattungs-Paket: Sport Line | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live) |
| • Comfort-Paket | • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red |
| • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red | • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein | • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Lho		MOT. WERKE-BMW		AGN 00004 2	
Teil 1		15.11.11		0005 P1 BGM000042	
		M1		AC	
		WBA1C11020E937786		P1 4	
		BMW		-	
		1K4		119	
		1C11		885	
		A2		885	
		1er Reihe		78	
		BAYER. MOT. WERKE-BMW		1200	
		Fz.z. Pers.bef.b. 5 Spl.		205/55 R16 91V	
		Kombilimousine		205/55 R16 91V	
		713/2007*692/2008A		-	
		EUROS: A:PI/OI: M, N1 I		21*2007/46*0283304	
		Diesel		18.05.11	
		0002		35A0	
		F.1/E.2: 1950 b. Anhangabefriedigt 7.2/8.2: 1165 b. Anhang		075633	
		betriebs*www. ANK lt. FGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)