



Citroen C4 Cactus Shine

EZ 09/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 86.409km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Cactus Shine [DE - SUV5 1.2 e-THP / PureTech 110 EU6, Shine Stop&Start, (Facelift) 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF70PHNZBJE536191	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.409km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.828km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Radstand 2595 mm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Color-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Paket
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit

- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Connecting-Box
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: EMERAUDE BLUE
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schaltpunktanzeige
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stop-Start-Anlage
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik



Sonderausstattung

- Full-City-Kamera-Paket
- Technik-Paket
- Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Einparkhilfe vorn
- Grip-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












21.09.2018	3001	AU100028 5	2	1	81/5500	188
M1	AB		4157-4169		1714-1729	
VF70PHNZBJE536191		9	1490-1540		1105-1235	
CITROEN				55	-	
0			104	1565	1565	
P			900	790	-	
HNZB-C1B000			900	790	-	
			76	3750	73	
C4 CACTUS			950	550	5	-
CITROEN (F)			205/55R16 82U			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.			205/55R16 82U			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2017/1347W			Blau		5	
EURO6;W;PI/C; M, N1 I			e2*2007/46*0440*10			
Benzin			14.12.2017	K	EY779474	
0001	35W0	1199				
*EZ BIS 31.08.2019 ZUL.*AUSN. (§8(2) EG-FGV) D.KBA VOM 21.08						
2018*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.09.2018*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)