



Ford Kuga ST-Line

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 115.048km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6d-T, ST-Line 4x4 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMKE05645	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.048km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 175 PS (129 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.257km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm) Kratzer	(3 mm)	(3 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	190	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)

- | | |
|--|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Kühlergrill schwarz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 129 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Pedale Aluminium | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Frost-Weiß |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 6 Lautsprecher | • 9 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss | • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel schwarz |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Bremssättel Rot lackiert | • Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe |

• Ford SYNC 3 mit Navigation	• Frontscheibe heizbar
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Lackierung Iridium Schwarz Mica	• Lenkrad heizbar
• Radioempfang digital (DAB)	• Reserverad als Notrad
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicht-Paket	• Sound-System Sony Premium
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Styling-Paket
• Tagfahrlicht	• Technik-Paket
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)