



Volkswagen Phaeton V6 TDI 5-Sitzer 4Motion lang

EZ 04/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 237.951km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Phaeton V6 TDI 5-Sitzer 4Motion lang [DE - Lim4 V6 TDI EU5, lang (5-Sitzer), 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3DZE8004225	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.951km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 208.761km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 224g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	245 	Beifahrertür	245 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	185 	Heckklappe	165 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Interieur, Innenraum, Abrieb, Wertminderung, Bremsanlage, Parkbremse / Feststellbremse, Funktion / Zulässigkeit, befunden ggf. instandsetzen, Sonstiges, Inspektion/Wartung, fällig, erneuern, Verglasung, Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag, erneuern, Karosserie, Delle / Lackschaden, Wertminderung; Laut Einlieferer 2.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 8-Kanal-Verstärker	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Bremsassistent
• Doppeltonhorn	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernentriegelung Tank und Heckklappe	• Fondbedienung Klimaanlage
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Fußmatten Textil
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
• Infotainment-Center mit 7"-Colordisplay	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eukalyptus
• Innenausstattung: Leder Vienna Classic Style	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klimaanlage Climatronic 4-Zonen	• Kopfstützen hinten (3-fach)

• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Luftfederung elektronisch geregelt
• Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 TDI DPF KAT (CEXB)	• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer integriert	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Radstand 3001 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik	• Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach)	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Verglasung Dämmglas grün und Heckscheibe infrarot-reflektierend	• Wegfahrsperrung (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Niveauregulierung	• Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 TDI
• Abbiegelicht	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: Schwarz	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 810 (10 Lautsprecher)	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Sitzheizung hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Standheizung)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• SIM-Kartenschacht	• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Handbremshebel defekt ;