



Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

EZ 06/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
185.776km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 200 Kompressor [DE - Ca2 SLK 200 K EU4, 2008 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714451F235716	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.950km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Servolenkung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Batterie verstärkt

• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Fernbedienung für Variodach
• Innenhimmel designo schwarz	• Innenraumlicht-Paket
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Kopfraumheizung (Aircarf)
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Metallic-Lackierung
• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	• Reifendruckwarner
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung Dachträgersystem	• Windschott (Netz)
• Lautsprecher vorn und hinten	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)




Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)