



BMW 320 d

EZ 12/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 173.602km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, 2012 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WBA3K310X0F684833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.602km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.378km	Letzter Service am 05/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	200 	Heckklappe	220 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|--|---|
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Comfort-Paket |
| • Dachreling schwarz | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Sportsitze vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Licht-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Ablage-Paket |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Sitzheizung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Lackschaden)