



Seat Leon FR Black Matt Edition

EZ 12/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 111.074km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR Black Matt Edition [DE - Kb5 1.5 TSI EU6d-T, FR Black Matt Edition OPF, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZLR039707	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.074km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	790 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablage-Paket
• Ablage Tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung LED
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachreling silber
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre	• Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraumbeleuchtung	• Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Business-Paket Infotain |
| • Dynamic-Paket | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Fahrassistenz-Paket 4 | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Ausstelldach elektrisch | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED |
| • Startanlage Keyless Access | • Winter-Paket |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem | • 10 Lautsprecher |
| • Sprachsteuerungs-System | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Mobile Online Dienste Full Link | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • 8 Lautsprecher | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) | • Progressivlenkung |

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Frontkamera | • Innenraumlicht-Paket LED |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










17.12.2019	7593	APJ00036 8	2	1	110/5000	215
M1	AC		4549-4656		1816	
VSSZ7Z5FZLR038707	3		1451		1294	
SEAT				80	-	
SF			149	1860	1860	
FDPCAX0V			940	970	-	
FD7SFD7CW0024BFVLO51EB			940	970	-	
			76	3750	65	
LEON SPORTOURER ST			1500	640	5	-
SEAT (E)			225/40 R18 92Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/40 R18 92Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG			Schwarz		g	
EURO6 WLTP-DG-PWC; M, N1 I			e9*2007/146*0094*38			
Benzin			12.09.2019	K	FR288295	
0001	36DG	1498				
F.1/F.2:+5 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% S						
TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:3360KG*WW.AHK LT						
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.12.2019*						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)